

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CANAL DE BERDÚN
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de las Candelas de Martes
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Santa María (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 51 Borde 4,5 Altura del bronce 41 Peso aproximado (en kilos)77 kg
Fundidor	BALLESTEROS
Año fundición	1894
Descripción	La campana sigue, sin fisuras, las convenciones a que se acogieron los Ballesteros, cuadrilla de fundidores de origen cántabro con formas de trabajo ya cercanas a la seriación industrial. Así, la campana cuenta con una breve invocación mariana, tomada de la Letanía, "S. MARIA ORA PRO NOBIS" [Santa María ruega por nosotros], seguida de cuatro iniciales de significado oscuro, tal vez relacionadas con los benefactores de la pieza. Como todos los miembros de la familia convinieron a finales del siglo, el Ballesteros anónimo que fundió esta campana incluyó en el área central una cartela, en que inscribió la marca de la fundición, "BALLESTEROS ME HIZO", así como el recuerdo de la fecha de creación de la pieza. Por último, siguiendo viejas convenciones, el fundidor incluyó una cruz elevada sobre pedestal, construida con la suma de moldes ornamentales.
Fotos	10
Toques	Actualmente, la campana se encuentra prácticamente en desuso.
Conservación, mantenimiento	La campana conserva el yugo con que fuera equipada, hacia 1970, por la fundición pamplonesa de Vidal Erice, acomodado sobre los cojinetes de la instalación anterior. Cuarenta años tras su colocación, el yugo se encuentra cubierto de una espesa capa de corrosión, que podría comprometer su conservación a medio plazo. El badajo es la única pieza restante de la antigua instalación tradicional de la campana, que sería interesante recuperar en una restauración como la más abajo propuesta.
Protección	
Propuestas	Cabría valorar la restauración de la campana, por parte de una empresa competente. Cualquier intervención sobre ella habría de prever la sustitución del actual contrapeso por un nuevo yugo de madera, bien contrapesado y ajustado a la campana, que siga con fidelidad el perfil del antiguo. Sería recomendable, también, una limpieza, aún superficial, del bronce. La automatización solamente es recomendable en caso que sea imprescindible para el uso rutinario de la campana y, en todo caso, habría de reproducir los toques tradicionales y permitir eventuales toques manuales.
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	10-11-2018

Ficha completa de la campana: [Santa María \(1\) Parroquia de Nuestra Señora de las Candelas de Martes - CANAL DE BERDÚN](#)

