

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	AÍSA
Edificio	Parroquia de San Pedro de Sinués
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	San Pedro y Santa Orosia (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 45 Borde 4 Altura del bronce 38 Peso aproximado (en kilos)53 kg
Fundidor	BALLESTEROS
Año fundición	1896
Descripción	<p>La campana sigue, sin fisuras, las convenciones a que se acogieron los Ballesteros, cuadrilla de fundidores de origen cántabro con formas de trabajo ya cercanas a la seriación industrial, que trabajaron frenéticamente en el alto Aragón en las últimas décadas del ochocientos. De hecho, esta campana fue vaciada en el mismo foso de fundición en que se fundieron el campanillo pequeño y la campana grande de Esposa, de rasgos casi idénticos. Así, la campana cuenta con una breve invocación a san Pedro, el titular de la parroquia, y a santa Orosia, la patrona de la diócesis de Jaca, inscrita siguiendo la fórmula de la Letanía de los Santos: "SAN PEDRO Y SANTA OROSIA ROGAD POR NOSOTROS". Como todos los miembros de la familia convinieron, el Ballesteros anónimo que fundió esta campana incluyó en el área central una cartela, en que inscribió la marca de la fundición, "BALLESTEROS ME HIZO", así como el recuerdo de la fecha de creación de la pieza. Por último, siguiendo viejas convenciones, el fundidor incluyó una cruz elevada sobre pedestal, construida con la suma de moldes ornamentales.</p>
Fotos	7
Toques	La campana se limita a repicar por acción de su electromazo.
Conservación, mantenimiento	<p>La campana conserva intacto el yugo de madera del que fuera dotada tras su fundición. El yugo, de atractivo perfil sinuoso, está ajustado con tuercas cuadradas, ya lejos de los evocadores sistemas de cuñas a los que acudieron los viejos artesanos jacetanos. El largo abandono de la pieza a las inclemencias de la climatología pirenaica ha degradado las piezas de madera –con especial mención a la pieza superior–, ha corrompido sus herrajes y ha aflojado las sujeciones, causantes de la acentuada inclinación de la campana, ahora parcialmente corregida con una cuña. Asimismo, cabe anotar la existencia de un orificio en la cara exterior del vaso, seguramente causado por un balazo.</p>
Protección	
Propuestas	<p>Sería recomendable restaurar la campana, para garantizar su estabilidad y recuperar sus usos tradicionales. Vistas las recientes intervenciones acometidas sobre el conjunto, cabe remarcar la necesidad de restaurar los antiguos yugos, como parte consubstancial de las campanas, siempre que estos garanticen la estabilidad del conjunto a largo plazo. Solo en caso de no cumplir con los requisitos de seguridad exigidos, estas piezas deben ser sustituidas por réplicas fieles al modelo original, que debe ser igualmente conservado. Por último, es recomendable la conservación del electromazo actual y la instalación, además, de un motorcillo para el bandedo automático, que habrían de ser programados con los toques tradicionales locales.</p>

Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	25-09-2018

Ficha completa de la campana: [San Pedro y Santa Orosia \(2\) Parroquia de San Pedro de Sinués - AÍSA](#)

PDF (21-06-2026)