

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	MIANOS
Edificio	Parroquia de Santa María
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Santa María del Pilar, campana "de Mortichuelo" (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 63 Borde 7 Altura del bronce 57 Peso aproximado (en kilos)145 kg
Fundidor	SIERRA Y GÜEMES
Año fundición	1903
Descripción	<p>La campana, obra de una pareja de fundidores escasamente documentada, reúne características procedentes de la tradición castellana decimonónica. Como la tradición campanera dictaba, en el tercio del vaso se incluyó la inscripción dedicatoria, "SANTA MARIA DEL PILAR", ya libre de las súplicas protectoras latinas que bañaron las campanas de época moderna. Por otro lado, la tradición decimonónica –bien representada en el ámbito jacetano en la obra de Fidel Ruiz o de los Ballesteros– debió instruir a los fundidores de esta pieza en la conveniencia de incluir una cartela en el área central del vaso, que incluyera la firma de sus creadores, el año de la fundición de la pieza, así como los nombres de las autoridades locales del momento. Lejos ya de viejos significados extintos –pero todavía apegados a las convenciones más extendidas en el oficio–, los fundidores inscribieron en la cara exterior del bronce una compleja cruz, construida con la superposición de moldes decorativos. Uno de aquellos moldes ornamentales fue el usado bajo la inscripción dedicatoria: constaba de unas guirnaldas, de las que colgaban pequeñas campanillas, en referencia a las piezas que Sierra y Güemes creaban.</p>
Fotos	2
Toques	Actualmente, la campana, encerrada tras una reja fija, se encuentra en completo abandono.
Conservación, mantenimiento	<p>La campana conserva intacto su antiguo yugo, que podría ser incluso más antiguo que el propio vaso. De hecho, la conservación de las instalaciones tradicionales convierte al campanario parroquial de Mianos en un "unicum" dentro del ámbito jacetano, que cabe conservar con diligencia e incluso usar de modelo para la restauración de campanarios vecinos. Si bien, la larga exposición del conjunto a las inclemencias de la intemperie lo ha llevado a un delicado estado, que a medio plazo podría comprometer, incluso, la estabilidad de la campana.</p>
Protección	
Propuestas	<p>Cualquier intervención sobre la campana habría de prever la restauración integral del yugo, siempre que sus piezas garanticen la estabilidad del conjunto a largo plazo. En caso de no cumplir con tal requisito, las piezas dañadas deberían ser sustituidas por réplicas fieles al modelo original, que habría de ser igualmente conservado. Es recomendable, también, restaurar el antiguo badajo e instalarle un motorcillo de tiro, más respetuoso con el vaso de la campana que no el electromazo, que daña la pieza en lugares impropios y distorsiona su sonoridad. Por último, sería estimable someter al vaso bronceo a una limpieza superficial, en que se elimine la película de pintura plateada con que se lo cubrió décadas atrás.</p>

Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	17-11-2018

Ficha completa de la campana: [Santa María del Pilar, campana "de Mortichuelo" \(2\) Parroquia de Santa María - MIANOS](#)

PDF (16-05-2026)