

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SALINAS
Edificio	Parroquia de San Antonio Abad
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	San Juan (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 51 Borde 3 Altura del bronce 42 Peso aproximado (en kilos)77 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1986
Descripción	La campana tiene asas simples y en el tercio un grupo de dos cordones y otro de dos. Entre los cordones tiene una breve inscripción en español y latín: "SAN JUAN ANTE PORTAM LATINAM". En español sería: "SAN JUAN ANTE LA PUERTA LATINA". La expresión alude a la festividad que se celebraba en 6 de mayo en el calendario litúrgico tradicional y que conmemoraba el intento de martirio de san Juan Evangelista ante la puerta Latina de la ciudad de Roma. Por debajo del segundo grupo de cordones tiene otra inscripción: "REFUNDIDA EN 1.986". En el medio lleva una cruz y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". En el medio pie tiene tres cordones.
Fotos	21
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Buen estado, recién restaurada por Valverde. Tiene un yugo de madera, así como motor de volteo y electromazo. El badajo está atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El motor de volteo se debería de sustituir por uno de impulsos que facilite el toque manual de la campana.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	25-04-2026

Ficha completa de la campana: [San Juan \(2\) Parroquia de San Antonio Abad - SALINAS](#)

PDF (09-07-2026)