

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA
Edificio	Parroquia de Santa Marina
Dirección	C. Sta. Marina, 1, 09550 Villarcayo, Burgos
Localización	Torre
Nombre	Campana (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde 7.5 Altura del bronce 62 Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	MÚRUA
Año fundición	1967
Descripción	<p>La campana tiene una pequeña cruz en el hombro, al sur; símbolo muy propio de la fábrica.</p> <p>En el tercio, entre dos cordones, aparece una inscripción que viene a decir lo siguiente: “PARA GLORIA DE DIOS”. La gloria de Dios expresa la esencia de Dios, lo que él hace y cómo se ha revelado a sí mismo, principalmente a través de Jesucristo. Es en Jesús que resplandeció y siempre resplandecerá, la gloria de Dios. (BIBLIAON).</p> <p>En el medio, al lado sur, podemos observar el sello de la fábrica, en forma de óvalo horizontal, un poco desgastado, que en su interior, viene escrito: “MURUA ME FECIT VITORIA ESPAÑA”. El término “ME FECIT” está escrito en latín, su traducción al castellano sería “ME HIZO”.</p> <p>En el medio pie, entre cuatro cordones, aparece el año de fabricación ubicado hacia el lado sur: “AÑO 1967”.</p>
Fotos	8
Toques	La campana participa mínimamente en el toque “Ave María” todos los días a las 11:55, aunque no hay muchas dudas de que colabore en los toques de difuntos, o avisos a misa, posibles toques mecánicos no documentados.
Conservación, mantenimiento	Estado actual La campana podría presentar un buen estado de conservación, estando la misma bien instalada en su yugo o “maza”, y el martillo bien colocado. Dicha campana no presenta prácticamente nada de suciedad, además del resto de instalaciones.
Protección	

Propuestas	Para poder inculcar nuevos valores culturales y tradicionales a la campana, se deberá de sustituir el yugo o “maza” de hierro por otro de madera, con unas dimensiones, proporciones y contrapesos tradicionales de la región; una buena opción podría consistir en recrear uno de las mazas de Horna. Dicha nueva instalación deberá de incluir una polea, que mediante con una cadera, contacte con un motor monofásico de arranque directo, para los volteos mecánicos, o “tocar a vuelta”, dicho motor debe de girar a las mismas revoluciones por minuto, que la campana mayor, para poder acompañar y alternar los giros para no entremezclarse, y poder recrear el “toque a vuelta”. Además, la campana deberá de incluir un nuevo badajo de hierro forjado o de caña de madera, cola en forma de ancla, y un ojal cerca de la bola.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	13-04-2024

Ficha completa de la campana: [Campana \(3\) Parroquia de Santa Marina - VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA](#)

PDF (28-06-2026)