

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	NAVARRA
Municipio	VILLAMAYOR DE MONJARDÍN
Edificio	Castillo de San Esteban de Deyo
Dirección	31242 Villamayor de Monjardín, Navarra
Localización	Azotea del castillo.
Nombre	El Campanillo (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 67 Borde 5 Altura del bronce 61 Peso aproximado (en kilos)174 kg
Fundidor	ERICE, VIDAL
Año fundición	1965
Descripción	<p>La campana menciona a una peña que existió al menos en el mismo año de la fundición de la misma, entre tres cordones: “PEÑA RECREATIVA LA SAETA”. Bajo el cordón inferior, hay una cenefa de arcos de medio punto.</p> <p>En el medio, a las (12), es visible un crucifijo con pedestal, formado por tiras de puntos. A las (06), aparece el sello del fabricante: “VIDAL ERICE PAMPLONA”.</p> <p>En el medio pie, bajo una cenefa de puntos, se puede leer la titularidad de la campana, el mes y año de fundición, entre tres cordones: “VILLA MAYOR DE MONJARDIN” “SEPTIEMBRE DE 1965”.</p>
Fotos	18
Toques	La campana puede ser tocada de muchísimas maneras, por aquellos visitantes que hayan decidido hacer turismo por el entorno. No existe una jerarquía conocida de toques que actualmente que se esté llevando a cabo con dicha campana.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en buen estado de conservación, estando la misma limpia, y sus instalaciones aseguradas de manera suficientemente necesaria. El yugo o “contrapeso” se sostiene en la espadaña mediante dos placas de hierro pegadas al hormigón, las cuales tiene dos agujeros, que son atravesados por los dos ejes de dicho contrapeso. El estado del badajo es seguro, pero no está sujetado de tal manera que permita un mejor agarre.
Protección	
Propuestas	Para aportar unos valores tradicionales y culturales a la campana, se tendría que optar por sustituir el yugo o “contrapeso” actual de hierro (aunque debe de ser guardado), por otro yugo de madera, con unas dimensiones, proporciones y contrapesos tradicionales en relación a la región. Los ejes del contrapeso deberán de adquirir dos rodamientos autocentrados, al igual que unos mecanismos que impidan el paso de la vibración, a las paredes de su emplazamiento. La campana podría también ser limpiada con chorro de arena suave, para recuperar la sonoridad original por completo. El badajo debe de adquirir una nueva cola, en forma de ancla o círculo, para que dicho badajo pueda ser atado mediante una correa flexible de cuero, u otra cuerda resistente.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	05-07-2025

Ficha completa de la campana: [El Campanillo \(1\) Castillo de San Esteban de Deyo - VILLAMAYOR DE MONJARDÍN](#)

