

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	LINARES
Edificio	Basílica de Santa María la Mayor
Dirección	
Localización	Debajo del coro
Nombre	Campana de hierro
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
Año fundición	1960ca
Descripción	Sustituida por una campana nueva de RIVERA en 2017.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [Campana de hierro Basílica de Santa María la Mayor - LINARES](#)

PDF (21-06-2026)