

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	MERINDAD DE VALDEPORRES
Edificio	Parroquia de San Martín Obispo (San Martín de Porres)
Dirección	Lugar San Martin de Porres, 2, 09574 San Martín de Porres, Burgos
Localización	Sala de campanas.
Nombre	Sagrado Corazón de Jesús (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 85.6 Borde 7.5 Altura del bronce 63.3 Peso aproximado (en kilos)363 kg
Fundidor	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1928
Descripción	La campana cuenta con una simple inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, la cual menciona la advocación epigráfica y el año de fundición: “SAGRADO CORAZON DE JESUS AÑO 1928.” El Sagrado Corazón de Jesús es una devoción católica referida al corazón de Jesucristo, como un símbolo de amor divino. La devoción al Sagrado Corazón tuvo su origen en una corriente mística centrada en la persona de Jesucristo, que concebía el corazón como centro vital y expresión de su entrega y amor total. En tal sentido, la devoción al Sagrado Corazón se refiere en particular a los sentimientos de Jesús, y en especial a su amor, según lo resume el Evangelio de San Juan. (Fuente: WIKIPEDIA) En el medio, a las 00, vemos una cruz radiante de calvario, un estilo muy usado en diversos fabricantes, a lo largo del siglo XX (como Constantino Linares, Juan Pérez Manjón o Julio Pérez Ballesteros), y principios del XXI (como Campanas Quintana). A las 06, aparece el sello del fabricante, de forma ovalada, con una inscripción en el interior: “FUNDICIÓN DE CONSTANTINO DE LINARES ORTIZ” (Corona) “PROVEEDOR DE LA R_A CASA MADRID CARABANCHEL BAJO”. En el medio pie, hay otra inscripción, que menciona al cura de la época: “SE FUNDIO SIENDO CURA PARROCO D. VICTORIANO PEREZ”. Por último, en el pie, hay dos cordones.
Fotos	18
Toques	Al estar la campana fracturada, y al no poder tocarla desde abajo, en conjunto con la posible escasa actividad de toques manuales en el campanario, pensamos que la campana no sea tocada para nada.
Conservación, mantenimiento	La campana está fracturada, a las 06 entre el pie y medio pie, siendo una fisura no muy larga y contundente. Dicha campana retiene cierta suciedad como excrementos de palomas. Su yugo o “maza” de madera, no parece encontrarse en mal estado, aunque la campana puede que esté suelta de sus instalaciones. El badajo cuelga directamente del asa badajera.
Protección	

Propuestas	Para proteger la conservación de los valores culturales de la campana, tanto su sonido, características tradiciones y uso, proponemos las siguientes medidas, para que se tomen en caso de próximas iniciativas: - El yugo o “maza” de madera, tendría que restaurarse, es decir, mantener las piezas originales totalmente reparadas, sustituyendo todas aquellas que no puedan reutilizarse, por otras idénticas. En media de lo posible, no estaría mal que se conservasen las sujeciones con cuñas contrapuestas, o fabricar nuevos herrajes de roscas, dispuestos en la misma altura que los actuales. - La campana podría ser refundida (volver a fundir otra campana con este bronce), aunque recomendamos mucho más, conservarla como pieza histórica local. Para ello, proponemos que la campana sea sustituida por otra de las mismas dimensiones, o incluso ser soldada. En caso de que la campana se remplace, deberá de exponerse o guardarse. - El badajo debe de atarse mediante un cinturón de cuero flexible o cuerda resistente.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	14-03-2026

Ficha completa de la campana: [Sagrado Corazón de Jesús \(3\) Parroquia de San Martín Obispo \(San Martín de Porres\) - MERINDAD DE VALDEPORRES](#)

PDF (17-09-2026)