

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Edificio	Parroquia de San Esteban Protomártir (Villamartín de Sotoscueva)
Dirección	C. Villamartin de Sotoscueva, 35, 09568 Villamartín de Sotoscueva, Burgos
Localización	Sala de campanas.
Nombre	Purísima Concepción Campana de misa (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 91.8 Borde 7.5 Altura del bronce 69 Peso aproximado (en kilos)448 kg
Fundidor	
Año fundición	1932ca
Descripción	La campana cuenta con una simple inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, donde viene escrita la advocación epigráfica de dicha campana: “DEDICADA A LA PURISIMA CONCEPCION?”. La Inmaculada Concepción de María, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia católica proclamado en 1854 que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su hijo Jesucristo, recogiendo de esta manera el sentir de dos mil años de tradición cristiana al respecto. Es uno de los cuatro dogmas marianos de la Iglesia católica. Debatido por teólogos medievales, no fue reconocido como dogma sino hasta 1854, por el papa Pío IX en la bula papal Ineffabilis Deus. Si bien el dogma mariano de la Inmaculada concepción afirma la libertad de María del pecado original, el concilio de Trento (1545-1563) ya había afirmado previamente que era libre de pecado (Fuente: WIKIPEDIA). En el medio, a las 00, vemos una cruz de calvario potenziada, formada por lo que parecen ser soles, y por triángulos. A las 06, aparece una cartela bordeada por triángulos, encabezada en el centro por una imagen de Santa Bárbara, y dos jarrones con tulipanes a los costados; dicha cartela cuenta con la siguiente inscripción: “SE REFUNDIERON A EXPENSAS DEL PUEBLO DE VILLAMARTIN SIEN DO PRESIDENTE D BRU NO GONZALEZ ANO” ¿”1932”? La cartela indica que las dos campanas mayores anteriores, fueron refundidas en 1932 aproximadamente. Por último, en el medio pie, hay tres cordones equidistante.
Fotos	22
Toques	Dado la preocupante conservación del campanario, y que la campana se encuentra fracturada por dos zonas, concluimos que muy probablemente nunca sea tocada desde la sala de campanas. Es posible que se toque a distancia, para dar los tres avisos de misas, éstas seguramente dadas muy pocas veces al año.
Conservación, mantenimiento	La campana tiene una enana fisura, en el pie a las 06. Mantiene sus instalaciones originales. El badajo parece estar atado mediante una cuerda negra. La maza de madera (yugo), no aparenta encontrarse en mal estado.
Protección	

Propuestas	Para proteger y conservar de manera excelente, los valores culturales y tradicionales de la campana, proponemos que se tomen a cabo las siguientes medidas, en caso del surgimiento de nuevas iniciativas: - La maza de madera (yugo), debe de restaurarse. Esto significa: reparar y arreglar todas las piezas posibles, y sustituir aquellas no puedan reutilizarse, debido a su deterioro, por otras idénticas. - Se permite que la campana sea refundida, pero recomendamos que se sustituya por otra campana, o que incluso sea soldada. En caso de que la campana sea sustituida, habría que exponerla como pieza histórica local, o guardarla en buenas condiciones. - El sistema de toque a distancia, también debe de restaurarse, siguiendo los principios dados a la sala campanas.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	15-03-2026

Ficha completa de la campana: [Purísima Concepción | Campana de misa \(4\) Parroquia de San Esteban Protomártir \(Villamartín de Sotoscueva\) - MERINDAD DE SOTOSCUEVA](#)

PDF (12-07-2026)