

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	ISAR
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Martín Obispo (Palacios de Benaver)
<b>Dirección</b>	Lugar Barrio Menor, 0 S N, 09654 Palacios de Benaver, Burgos
<b>Localización</b>	Sala de campanas.
<b>Nombre</b>	<b>Inmaculada Concepción   Esquilín (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 64   Borde 5.8   Altura del bronce 52.2   Peso aproximado (en kilos)152 kg
<b>Fundidor</b>	DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS
<b>Año fundición</b>	1919
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene cuatro hojas vegetales, dispuestas en las direcciones principales (00, 03, 06, 09).</p> <p>En el tercio, podemos encontrar el número de serie de la campana a, a las 06: “2261-A”.</p> <p>Entre dos cordones, podemos leer la advocación epigráfica de dicha campana, el nombre de su fabricante y el año de fundición: “INMACULADA CONCEPCION” / “MOISES DIEZ PALENCIA AÑO 1919”.</p> <p>Entre el cordón inferior y otro más abajo, vemos una bonita cenefa vegetal.</p> <p>En el medio, colgando del cordón más inferior, observamos una preciosa guirnalda vegetal; un atributo muy típico de este fabricante. Más abajo, a las 00, aparece un crucifijo.</p> <p>Por último, en el medio pie, hay tres cordones equidistantes.</p>
<b>Fotos</b>	22
<b>Toques</b>	Al no haber casi actividad en el templo, la campana casi nunca es tocada.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana está ubicada en la tronera izquierda sur de la sala de campanas. Retiene ciertos excrementos de palomas en el hombro. Cuenta con una maza de hierro y madera, fabricada por Eleuterio Tapia, sujeta mediante una valla de hierro, instalada con dos rodamientos. Su badajo es de hierro forjado.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	<p>En caso de cualquier iniciativa a favor, proponemos que se tomen a cabo estas medidas, que conserven de manera excelente, los valores culturales de la campana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proponemos que la maza de hierro y madera, sea sustituida por otra nueva de madera, con unas dimensiones, proporciones y relación de contrapesos propias de la región.</li> <li>- En el caso de que se quiera mantener, la maza fabricada por Eleuterio Tapia, que no parece estar mal conservada, deberíamos de restaurar y arreglar todas las piezas de madera, y sustituir las deterioradas por otras idénticas.</li> </ul>
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	21-03-2026

Ficha completa de la campana: [Inmaculada Concepción | Esquilín \(1\) Parroquia de San Martín Obispo \(Palacios de Benaver\) - ISAR](#)

PDF (14-06-2026)