

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	OLIVA
Edifici	Parròquia de Santa Maria la Major
Direcció	
Localització	Sala de campanes
Nom	Desemparats (2)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 69 Vora 5 Altura del bronze 60 Pes aproximat (en quilos)190 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1941
Descripció	Al terç, entre cordons, presenta aquesta inscripció amb el nom del poble i l'any de fosa: "? ? OLIVA AÑO 1941. ?". També al terç hi ha una garlanda amb motius vegetals. El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Al mig hi ha una creu radiant, una àguila de Sant Joan i una imatge de la Mare de Déu dels Desemparats amb el nom de la campana: "DESAMPARADOS". També al mig està la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". Al mig peu, també entre cordons, hi ha una inscripció amb el nom de la donant i el rector de la parròquia: "? A EXPENSAS DE D ^{ÑA} AMPARO CAMPOS PONS SIENDO PLEBAN D. SALVADOR CAMPOS PONS ?". Al peu té aquestes tres lletres que semblen unes sigles: "B.P.T."
Fotos	18
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és regular i està ubicada a una de les finestres de la sala de les campanes. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. El batall és de canya de plàstic i té una bola excessivament gran i de formes poc adequades per a la campana.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeti el toc manual i imite la forma tradicional de tocar. Igualment cal canviar el batall per altre fet d'una sola peça.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	03-09-2020

Fitxa completa de la campana: [Desemparats \(2\) Parròquia de Santa Maria la Major - OLIVA](#)

