

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	TITAGUAS
Edificio	Ermita del Nuestra Señora del Remedio
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	Remedio (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 38 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)32 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1942
Descripción	En primer lugar cuenta con la siguiente inscripción en el tercio, alusiva al nombre de la campana: "REMEDIO". En el medio pie tiene esta inscripción: "TITAGUAS 2 SEPTIEMBRE 1942". En ella indica la población para la que se adquirió la campana y una fecha, posiblemente la de bendición. Todas las inscripciones són incisas, por tanto se añadieron cuando la campana estaba ya fundida, incidiendo en el propio bronce. Por otro lado el hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40.
Fotos	5
Toques	Conserva los usos tradicionales.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, ubicada en la espadaña de la ermita. Conserva la instalación tradicional, con el yugo de madera de perfil tradicional valenciano y un cigüenal para el volteo. El yugo y piezas metálicas presentan desgaste por la continua acción de los agentes climáticos. Tiene badajo atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos
Propuestas	El yugo de madera debería ser tratado cada cierto tiempo para prevenir cualquier accidente. En caso de que alguna pieza no asegurase la estabilidad del conjunto, esta debería ser cambiada por otra de similares formas, ya que la instalación de la campana es tradicional y por tanto se debe conservar. En caso de mecanización solo se admitirá un motor de volteo por impulsos. Finalmente, el badajo debería de reforzarse mediante un cable de seguridad para evitar su posible caída en caso de rotura.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	21-01-2017

Ficha completa de la campana: [Remedio \(1\) Ermita del Nuestra Señora del Remedio - TITAGUAS](#)