

| | |
|---|--|
| Comunitat Autònoma / Departament / Estat | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipi | MONÒVER |
| Edifici | Parròquia de Sant Joan Baptista |
| Direcció | |
| Localització | Sala alta de campanes |
| Nom | La xiquitica (0) |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 65 Vora 6 Altura del bronze 56 Pes aproximat (en quilos)159 kg |
| Fonedor | ROSES, HERMANOS (SILLA) |
| Any fosa | 1940 |
| Descripció | Les anses són simples. En el terç té dos grups de dos cordons, quatre garlandes i entre els cordons una breu inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "? ? SAN JOSE ? ?". Seguidament, en el mig disposa d'una creu de calvari, un escut d'Espanya, una imatge de Sant Josep i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". A continuació, en el mig peu té altres dos grups de dos cordons i la inscripció: "? ? MONOVAR AÑO 1940. ? ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. En el peu té dos cordons més. |
| Fotos | 39 |
| Tocs | No es toca. |
| Conservació, manteniment | Regular - no ha sigut tocada des de fa molts anys - no està engreixada. La campana està instal·lada en el centre del tercer cos del campanar, entre dos bigues de ferro. Conserva completa la instal·lació tradicional amb la truja de fusta, el cigonyal i el batall antic, lligat i amb soquet. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | Cal restaurar la campana. El bronze s'ha de netejar amb la finalitat d'eliminar tota la brutícia acumulada en l'exterior. A més, la truja ha de restaurar-se amb la finalitat de dotar-la de la seguretat necessària per a garantir l'ús de la campana. Es podria mecanitzar amb motor d'impuls. |
| Autors de la documentació | Xinosa Associació d'Amics del Patrimoni Monover |
| Data | 29-07-2025 |

Fitxa completa de la campana: [La xiquitica \(0\) Parròquia de Sant Joan Baptista - MONÒVER](#)

PDF (06-07-2026)