

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	PALENCIA
Edificio	Catedral de San Antolín
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	La Bárbara, Ochavera (5)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 106 Borde 10 Altura del bronce 93 Peso aproximado (en kilos)690 kg
Fundidor	RUIZ SAN PEDRO, RUDESINDO, E HIJOS (BAREYO)
Año fundición	1854
Descripción	<p>La campana tiene una larga inscripción, la única entre las campanas litúrgicas que sería habitual en las campanas de las Catedrales. Dice en la parte superior "DE DICADA A S^{TA} BARBARA A?O DE MDCCCLIV", es decir DEDICADA A SANTA BÁRBARA. AÑO DE 1854.</p> <p>En el medio hay, a la parte de afuera, una cruz con pedestal, y a la parte interior una custodia con pedestal, a cuyo pie figura el nombre de donante, fabriquero y fundidor: "FUNDIDA A ESPENSAS DE D MIGUEL CANO RACIONERO DE ESTA S^{TA} YGLESA SIENDO FABRIQUERO EL S^R. CANONIGO D JOSE RUIZ Y BEAS ME FUNDIERON LOS MAESTROS RUDESINDO RUIZ Y SUS Y JOS". La inscripción utiliza algunas abreviaturas y otros errores ortográficos, pero no emplea la ?, propia de tiempos anteriores, y probablemente utilizada en la inscripción superior, de mayor tamaño, por ser la única que tenían a mano. La dedicatoria debió escribirse como FUNDIDA A EXPENSAS DE DON MIGUEL CANO RACIONERO DE ESTA SANTA IGLESIA (CATEDRAL) SIENDO FABRIQUERO EL CANONIGO DON JOSE RUIZ Y BEAS. ME FUNDIERON LOS MAESTROS RUDESINDO RUIZ Y SUS HIJOS.</p>
Fotos	40
Toques	Volteo (con motor de impulsos) y repique (mediante electromazo).
Conservación, mantenimiento	La campana tiene numerosos defectos de fundición. El electromazo pega demasiado bajo, con peligro inminente de rotura de la campana.
Protección	
Propuestas	<p>El cable de seguridad del badajo (probablemente innecesario en este caso) debe instalarse de tal modo que tenga dos puntos de amarre a ambos lados de la bola, y que en caso de rotura de la caña, quede más o menos rígido y en su lugar.</p> <p>La bola del electromazo, una vez ajustada en su punto, debe quedar soldada para impedir que pueda desplazarse.</p> <p>Debe programarse los toques de tal modo que no puedan coincidir volteo y repique, con los resultados ocurridos en esta campana que podrían haber sido de extrema gravedad (rotura de campana, lanzado del electromazo a la calle con consecuencias imprevisibles).</p>
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	15-09-2005

Ficha completa de la campana: [La Bárbara, Ochavera \(5\) Catedral de San Antolín - PALENCIA](#)

