

|                                                   |                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b> | REGIÓN DE MURCIA                                                                        |
| <b>Municipio</b>                                  | ALBUDEITE                                                                               |
| <b>Edificio</b>                                   | Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios                                             |
| <b>Dirección</b>                                  |                                                                                         |
| <b>Localización</b>                               | Sala de campanas                                                                        |
| <b>Nombre</b>                                     | <b>María de los Remedios (2)</b>                                                        |
| <b>Medidas (cm)</b>                               | Diámetro (en cm) 70   Borde 8   Altura del bronce 54   Peso aproximado (en kilos)199 kg |
| <b>Fundidor</b>                                   | MUÑOZ, JOSÉ                                                                             |
| <b>Año fundición</b>                              | 1828                                                                                    |
| <b>Descripción</b>                                |                                                                                         |
| <b>Fotos</b>                                      | 25                                                                                      |
| <b>Toques</b>                                     |                                                                                         |
| <b>Conservación, mantenimiento</b>                | El electromazo pega un poco bajo - El badajo de cables está algo torcido                |
| <b>Protección</b>                                 |                                                                                         |
| <b>Propuestas</b>                                 |                                                                                         |
| <b>Autores de la documentación</b>                | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc                                        |
| <b>Fecha</b>                                      | 20-05-2004                                                                              |

Ficha completa de la campana: [María de los Remedios \(2\) Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios - ALBUDEITE](#)

PDF (30-08-2026)