

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EUSKADI
Municipio	VITORIA - GASTEIZ
Edificio	Catedral Vieja de Santa María
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	María Solemne (5) "Garbancera"
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 187 Borde 16,2 Altura del bronce 128 Peso aproximado (en kilos)3786 kg
Fundidor	ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA)
Año fundición	1857
Descripción	<p>La campana, de forma romana y grandes dimensiones, tiene dos inscripciones. En la parte superior dice, combinando el español y el latín: "SOY LA VOZ DEL ANGEL QUE DE ALTO SUENA AVE MARIA GRATIA PLENA ANO DE 1857" es decir ... DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA DE GRACIA.</p> <p>En el medio hay, a la parte de afuera, una pequeña cruz con pedestal encima de un anagrama de María. A la parte de adentro hay una gran cruz con pedestal, con tres clavos, y acompañada de cuatro cipreses.</p> <p>En el medio pie dice en español "EN VÍTORIA SOY FUNDÍDA, POR ECHEBASTER CONSTRUÍDA, MARÍA SOLEMNE ME LLAMO, POR GRANDE FUÍ ESCOGIDA, Y [] ARROBAS PESO." El peso no está indicado, pues hay una zona rectangular, probablemente prevista para marcar las arrobas, que parece que no llegó a rellenarse.</p> <p>El punto sobre las íes, que aquí representamos con Î, es muy poco habitual en inscripciones de campanas.</p>
Fotos	123
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>La campana tiene un conjunto de grietas que rodean la corona y luego hacen ramificaciones que llegan hasta el medio. Aunque no afectan demasiado su sonoridad, en el momento actual, si suponen un grave peligro, pues en el caso de avanzar pueden desprender grandes trozos de metal, con consecuencias imprevisibles.</p> <p>Además la campana está mal orientada, es decir con la cruz hacia adentro y la marca de fábrica hacia afuera.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

Propuestas	<p>La propuesta de actuación no es fácil, ya que la torre contiene 5 campanas de ECHEBASTER, es decir un juego de una cierta coherencia, aunque es cierto que tres de estas campanas están rotas.</p> <p>No obstante, visto el tamaño y lugar de las grietas no parece para nada oportuno soldar la campana, por los peligros intrínsecos que puede suponer, para una campana que debe seguir volteando; en el caso de permanecer fija la soldadura sería la mejor solución para conservar la sonoridad original.</p> <p>Por tanto se propone la refundición de esta sustituyéndola por una campana nueva, que debe ser de forma romana y con unas características sonoras similares a las actuales.</p> <p>En cualquier caso debe completarse la restauración de la campana dotándola de yugo de madera, motor de impulsos y electromazo, instalados ambos al lado izquierdo, para poner una palanca de volteo que permitiese, en ciertos momentos, el toque manual de la campana mediante sogas.</p>
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	07-03-2009

Ficha completa de la campana: [María Solemne \(5\) "Garbancera" Catedral Vieja de Santa María - VITORIA - GASTEIZ](#)

PDF (16-06-2026)