

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	EUSKADI
<b>Municipio</b>	VITORIA - GASTEIZ
<b>Edificio</b>	Catedral Vieja de Santa María
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>María mayor (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 99   Borde 9,5   Altura del bronce 90   Peso aproximado (en kilos)562 kg
<b>Fundidor</b>	ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA)
<b>Año fundición</b>	1857
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene una sencilla inscripción, que combina el latín y el español. Dice "CON MI BOZ ALABO A DIOS SANTA MARIA ORA PRNOBIS AÑO DE 1857 # " que se debería escribir como CON MI VOZ ALABO A DIOS. SANTA MARÍA. AÑO DE 1857. Es de destacar que las íes llevan una especie de punto encima, algo inusual en epigrafía de campanas, así como la A suelta. La N de año carece de tilde pero tiene un signo de abreviatura que la sustituye.</p> <p>En el medio, a la parte de afuera, está la marca de fábrica que utiliza el latín con el nombre del autor: "Estevan Echebaster me fecit" esto es ME HIZO ESTEBAN ECHEBASTER. A la parte de adentro hay una cruz con pedestal y tres clavos.</p>
<b>Fotos</b>	49
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana tiene una gran grieta de 38 cm. Además la campana está mal orientada, es decir con la cruz hacia adentro y la marca de fábrica hacia afuera.
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
<b>Propuestas</b>	<p>La propuesta de actuación no es fácil, ya que la torre contiene 5 campanas de ECHEBASTER, es decir un juego de una cierta coherencia, aunque es cierto que tres de estas campanas están rotas.</p> <p>Probablemente lo más acertado sería refundir esta campana y sustituirla por otra de forma esquilonada de características similares. No obstante, visto el tamaño y tipo de la grieta, podría ser oportuno soldar la campana, para mantener activa una campana de producción y que formaba parte de un conjunto coherente.</p> <p>En cualquier caso debe completarse la restauración de la campana dotándola de yugo de madera, motor de impulsos y electromazo, instalados ambos al lado izquierdo, para poner una palanca de volteo que permitiese, en ciertos momentos, el toque manual de la campana mediante sogá.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	07-03-2009

Ficha completa de la campana: [María mayor \(2\) Catedral Vieja de Santa María - VITORIA - GASTEIZ](#)

PDF (24-06-2026)