

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	LA RIOJA
Municipio	CALAHORRA
Edificio	Catedral de Santa María
Dirección	
Localización	sala primera de campanas
Nombre	La Garbancera, Madre de la Iglesia (6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 137 Borde 11 Altura del bronce 108 Peso aproximado (en kilos)1489 kg
Fundidor	ERICE, VIDAL
Año fundición	1969
Descripción	<p>La campana tiene una epigrafía en español, muy propia del momento de su refundición (Concilio Vaticano II). Dice "SANTA MARIA MADRE DE LA IGLESIA CONGREGANOS EN CARIDAD".</p> <p>En el medio hay una cruz, a la parte exterior, y la marca de fábrica, en monotipo: "ERICE / PAMPLONA"</p> <p>Por debajo pone las características de su fabricación: "SE REFUNDIO EN EL AÑO 1969 SIENDO OBISPO EL EXCMO. Y RVDO. SR. DR. DON ABILIO DEL CAMPO A QUIEN SE DEDICA ESTA CAMPANA". Cabe entender las abreviaturas como EXCELENTÍSIMO Y REVERENDO SEÑOR DOCTOR.</p>
Fotos	52
Toques	Volteo y balanceo mediante motor de impulsos. Repique mediante electromazo exterior.
Conservación, mantenimiento	<p>La campana presenta algunos defectos de fundición.</p> <p>La limpieza de la campana ha permitido revisar la epigrafía, ahora con certeza, y con ciertos cambios respecto a la anterior propuesta.</p> <p>En la intervención de 2006 se han tomado en cuenta nuestras propuestas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debe instalarse un yugo de madera, de acuerdo con el modelo de la campana San Emeterio y San Celedonio. El yugo deberá ser protegido especialmente contra la intemperie, y pintarse de rojo, color tradicional. Los rodamientos deben instalarse sobre la estructura que se propone, de modo que el brazo de madera sea tan largo como el vano. • Debe limpiarse la campana, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original. • Debe dotarse la campana de motor de volteo de impulsos. Igualmente debe dotarse de un electromazo externo para repiques. La ubicación que se propone de la campana permitirá el "bando" o volteo manual, sin necesidad de palancas u otros mecanismos. • El badajo estará dotado de los correspondientes cables de seguridad reforzados para que no se invierta en caso de rotura, así como de un ojal para un posible repique manual.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

Propuestas	Debería plantearse la posibilidad de que la campana voltease sincronizada y alternada con las otras campanas grandes de volteo, al menos para algún toque del año litúrgico.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	26-11-2006

Ficha completa de la campana: [La Garbancera, Madre de la Iglesia \(6\) Catedral de Santa María - CALAHORRA](#)

PDF (10-06-2026)