

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	TERUEL
Edificio	Catedral de Santa María de Mediavilla
Dirección	
Localización	Planta 1ª
Nombre	Santa Emerenciana (6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 102 Borde 11 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)614 kg
Fundidor	LINARES, HIJOS DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1946
Descripción	En el hombro hay una hermosa inscripción modernista, en latín: "SANCTA EMERENTIANA. V. ET M. ORA PRO NOBIS. " donde debiera decir "SANCTA EMERENTIANA VIRGO ET MARTIR ORA PRO NOBIS" o sea SANTA EMERENCIANA VIRGEN Y MÁRTIR RUEGA POR NOSOTROS. En el medio, a la parte de fuera, hay una pequeña cruz con pedestal y a la parte de dentro está la marca de fábrica, difícil de transcribir por defectos de fundición: "FUNDICION DE HIJOS DE CONSTANTINO LINARES (Corona real) PROVEEDORES DE LA RL CASA MADRID (CARABANCHEL BAJO)." En el medio pie combina el español y el latín: "FUNDIDAS EN 1883 - FILI CONSTANTINI LINARES ME FECERUNT - REF. 1946. / PER SINGULOS DIES BENEDICIMUS TE ET LAUDAMUS NOMEN TUUM IN SOECULUM. " La última palabra debería escribirse SÆCULUM, mientras que la abreviatura seguramente significa REFECERUNT. Una posible traducción puede ser FUNDIDAS EN 1883. LOS HIJOS DE CONSTANTINO LINARES ME HICIERON. REFUNDIDA EN 1946. CADA DÍA TE BENDECIMOS Y ALABAMOS TU NOMBRE POR LOS SIGLOS (PARA SIEMPRE). Forma parte del Te Deum, himno utilizado en la Liturgia de las Horas.
Fotos	19
Toques	Se emplea, muy esporádicamente, para algún toque de difuntos.
Conservación, mantenimiento	Desde hace años está roto uno de los tirantes de los que cuelga la campana, probablemente desde antes de 1971. En 1993 estaba muy torcida. En 2004 está forzada a la posición vertical, mediante unos maderos.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante, vista la escasa calidad de esta campana, puede procederse a su refundición, dentro de un proyecto de actuación global.

Propuestas	Vista la escasa calidad de la campana, y su limitado interés parece coherente refundir la campana, dentro de un proyecto global de restauración del conjunto. Si se decide mantener esta campana, debe ser limpiada por dentro y por fuera, utilizando un sistema de arena húmeda a baja presión. Los motivos de limpieza son esencialmente acústicos (mejora del sonido de la campana) y documentales (mejor lectura de las inscripciones y decoraciones). En cualquier caso, la campana deberá ser dotada de yugo de madera a la manera aragonesa, con su correspondiente motor de impulsos, que reproduzca la manera local de tocar, sin impedir el posible toque manual. Debiera ubicarse en esta primera planta de la torre, formando parte del conjunto de tres mayores, estando todas ellas con los ejes al mismo nivel.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	16-07-2004

Ficha completa de la campana: [Santa Emerenciana \(6\) Catedral de Santa María de Mediavilla - TERUEL](#)

PDF (11-09-2026)