

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CANARIAS
<b>Municipio</b>	SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
<b>Edificio</b>	Catedral de Nuestra Señora de los Remedios
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>San Cristóbal (5)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 98   Borde 11   Altura del bronce 90   Peso aproximado (en kilos)545 kg
<b>Fundidor</b>	MARCO Y RAGEL, CARLOS
<b>Año fundición</b>	1893
<b>Descripción</b>	<p>En la parte alta se puede documentar, con gran dificultad, la dedicación en latín: "SANCTE ? CHRISTOPHORE ? ORA ? PRO ? NOBIS" es decir SAN CRISTÓBAL RUEGA POR NOSOTROS. El resto se completa con triángulos</p> <p>En el medio interior hay una cartela con diez líneas de texto, prácticamente indescifrables. En la primera línea se entrevé "REINANTE P. M. LEON XIII..." y en la segunda parece que inicia por "EPISCOPUS..."; el resto no puede ser comprendido.</p> <p>CALVETE HERNÁNDEZ, en su texto, en el que no cita fuentes como acostumbra pero que utiliza textos de la propia Catedral, indica que la campana dice "Reinaba PONTIFICE MAXIMO LEON XIII.- Obispo D. Raimundo Torrijos Gómez. Me fecit Carolus Marcus et Ragel.- Anno 1893."</p> <p>Carlos MARCO y RAGEL es un fundidor catalán con otra campana en la torre de 1887. D. Ramón TORRIJOS GÓMEZ fue obispo de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna entre 1888 y 1894, siendo nombrado posteriormente Obispo de Badajoz (en cuya Catedral está enterrado en 1903). (Fuente: Wikipedia - Lista de obispos de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna (02-02-2014))</p>
<b>Fotos</b>	28
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>La campana está cubierta por zonas de una espesa capa de excrementos de aves, que impiden documentarla.</p> <p>Su tamaño y ubicación también dificultan la toma de datos, que aparece incompleta en esta ficha.</p> <p>Yugo nuevo de madera. Está fijada mediante cuatro taladros, quizás originales, al yugo. Mal apretada, queda un par de centímetros entre la cabeza de la campana y el brazo de madera. Cuatro tirantes solamente, en caso de rotura de uno de ellos la campana podría caer.</p>
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	05-09-2007

Ficha completa de la campana: [San Cristóbal \(5\) Catedral de Nuestra Señora de los Remedios - SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA](#)

PDF (17-06-2026)