

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	VILLAHERMOSA DEL RIO
Dirección	
Edificio	Ermitorio de San Bartolomé

Campanas actuales

Nombre	Santa Clara (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 39 Borde 4 Altura del bronce 37 Peso aproximado (en kilos)34 kg
Fundidor	MENEZO (MERUELO)
Año fundición	1941
Descripción	La campana tiene una sencilla inscripción en el tercio, situada entre cordones, con el año de fundición y la advocación a la que está dedicada: "AÑO 1941 SANTA CLARA".
Fotos	10
Toques	Volteo para las celebraciones de la ermita mediante un cable unido al cigüeñal.
Conservación, mantenimiento	Está situada en uno de los vanos de espadaña que corona el ermitorio. Tiene un yugo de hierro y cigüeñal para voltearla manualmente desde el interior de la iglesia. En el medio pie dispone de una soldadura antigua que le resta parte de la resonancia.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; GOZALBO GIL, Héctor; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	08-02-2020

Nombre	San Miguel Arcángel (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 40 Borde 5 Altura del bronce 34 Peso aproximado (en kilos)37 kg
Fundidor	
Año fundición	1834
Descripción	La campana tiene la siguiente inscripción en español en el tercio: "? S ? ^N ? MIG(U)EL ARCANGEL ? ANO ? (I)834". Esta indica la advocación a la que está dedicada y el año de fundición y completa sería: "SAN MIGUEL ARCANGEL AÑO 1834".
Fotos	12
Toques	Volteo manual.

Conservación, mantenimiento	La campana está rota y la grieta se sitúa en su parte central. Además presenta otra grieta soldada hace algunos años. Ocupa uno de los vanos de espadaña que corona el ermitorio. Tiene un yugo de hierro y cigüeñal para voltearla manualmente desde el interior de la iglesia.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; GOZALBO GIL, Héctor; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	08-02-2020

Información completa: [Ermitorio de San Bartolomé - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (29-06-2026)