

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	JACA
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Miguel de Abena

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1812
Descripción	El campanario es inaccesible, como consecuencia de la desaparición del último tramo de las escaleras, por lo que las campanas tan sólo han podido ser documentadas exteriormente y, puntualmente, desde el interior. Así, en el tercio de esta campana tan sólo alcanzamos a leer "? IHS ? SANCTE ? [...] ? I ? 2". Más abajo, en el medio, encontramos una crucifixión flanqueada por sendas imágenes, difícilmente identificables desde la distancia. Por sus características, seguramente cabe fechar la campana en 1812.
Fotos	1
Toques	En desuso.
Conservación, mantenimiento	La instalación tradicional fue sustituida en la segunda mitad del siglo XX por una empresa de Sabiñánigo. Está dotada de un yugo metálico, cuyas escasas garantías de seguridad inmovilizaron la campana desde el momento de su instalación. En la intervención fue respetado el badajo antiguo. Las consecuencias del abandono (corrosión de las piezas metálicas, debilitamiento de los anclajes, suciedad, etc.) se han agravado más si cabe, con la anulación del acceso a la sala de campanas.
Protección	
Propuestas	A largo plazo cabría valorar la restauración de la campana. Cualquier intervención sobre la campana habría de prever la sustitución del actual contrapeso por un nuevo yugo de madera, bien contrapesado y ajustado a la campana, que siga con fidelidad el perfil del antiguo. Sería recomendable, también, una limpieza, aún superficial, del bronce. La automatización solamente es recomendable en caso que sea imprescindible para el uso rutinario de la campana y, en todo caso, habría de reproducir los toques tradicionales y permitir eventuales toques manuales.
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	24-11-2018

Nombre	Santa Orosia (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	

Año fundición	1864
Descripción	En el tercio parece leerse la fórmula "SANTA OROSIA ORA PRO NOBIS [...] DE 1864", esto es, "Santa Orosia ruega por nosotros [...] de 1864", que podríamos completar con el término "ANNO", "AÑO" o "ANO". La fecha de fundición es difícilmente legible desde la distancia, por lo que está sujeta a la duda. Por último, en el medio se ha documentado una gran cruz sobre pedestal.
Fotos	4
Toques	Desde el cambio de instalación, la campana se limita a repicar esporádicamente desde la iglesia, para realizar diversas señales litúrgicas (misas, entierros, etc.).
Conservación, mantenimiento	La instalación tradicional fue sustituida décadas atrás por una empresa de Sabiñánigo. Está dotada de un yugo metálico, cuyas escasas garantías de seguridad inmovilizaron la campana desde el momento de su instalación. En la intervención fue respetado el badajo antiguo. Las consecuencias del abandono (corrosión de las piezas metálicas, debilitamiento de los anclajes, suciedad, etc.) se han agravado más si cabe, con la anulación del acceso a la sala de campanas.
Protección	
Propuestas	A largo plazo cabría valorar la restauración de la campana. Cualquier intervención sobre la campana habría de prever la sustitución del actual contrapeso por un nuevo yugo de madera, bien contrapesado y ajustado a la campana, que siga con fidelidad el perfil del antiguo. Sería recomendable, también, una limpieza, aún superficial, del bronce. La automatización solamente es recomendable en caso que sea imprescindible para el uso rutinario de la campana y, en todo caso, habría de reproducir los toques tradicionales y permitir eventuales toques manuales.
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	24-11-2018

Nombre	San Miguel (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1864 ca.
Descripción	La campana parece contar en el tercio con la oración "SAN MIGEL ORA PRO NOBIS [...]", esto es, "San Miguel ruega por nosotros", seguida por la indicación del año de fundición, imposible de documentar desde el exterior. Si bien, la presencia en el medio del bronce de una cruz sobre pedestal idéntica a la de la campana anterior, nos conduce a proponer que ambas piezas hubieran sido fundidas en la misma fecha por un mismo autor, de momento desconocido.
Fotos	3
Toques	Desde el cambio de instalación, la campana se limita a repicar esporádicamente desde la iglesia, para realizar diversas señales litúrgicas (misas, entierros, etc.).

Conservación, mantenimiento	La instalación tradicional fue sustituida en la segunda mitad del siglo XX por una empresa de Sabiñánigo. Está dotada de un yugo metálico, cuyas escasas garantías de seguridad inmovilizaron la campana desde el momento de su instalación. En la intervención fue respetado el badajo antiguo. Las consecuencias del abandono (corrosión de las piezas metálicas, debilitamiento de los anclajes, suciedad, etc.) se han agravado más si cabe, con la anulación del acceso a la sala de campanas.
Protección	
Propuestas	A largo plazo cabría valorar la restauración de la campana. Cualquier intervención sobre la campana habría de prever la sustitución del actual contrapeso por un nuevo yugo de madera, bien contrapesado y ajustado a la campana, que siga con fidelidad el perfil del antiguo. Sería recomendable, también, una limpieza, aún superficial, del bronce. La automatización solamente es recomendable en caso que sea imprescindible para el uso rutinario de la campana y, en todo caso, habría de reproducir los toques tradicionales y permitir eventuales toques manuales.
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	24-11-2018

Información completa: [Parroquia de San Miguel de Abena - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (07-06-2026)