

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	JACA
Dirección	22714
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Navasa

Campanas actuales

Nombre	Santa Eulalia y Santa Bárbara, "la de Santa Bárbara" (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 73 Borde 8 Altura del bronce 64 Peso aproximado (en kilos)225 kg
Fundidor	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
Año fundición	1942
Descripción	Esta campana industrial cuenta en el tercio con una breve inscripción, en la que leemos: "S EULALIA ET S BARBARA AÑO 1942". Al exterior del área central de la campana aparece un crucifijo y, en el extremo contrario, la marca del fundidor, con la leyenda en su interior: "FERNANDO VILLANUEVA SAENZ / FUNDIDOR DE CAMPANAS / VILLANUEVA DE LA SERENA / BADAJOZ".
Fotos	12
Toques	Se limita a repicar de manera automática.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en buen estado de conservación.
Protección	
Propuestas	A medio plazo cabría revertir la intervención realizada, para recobrarle a la campana sus valores originales. Para ello es necesario restaurar el antiguo yugo, felizmente conservado; saneando tanto la madera como sus partes metálicas (ejes, tirantes, abrazaderas, etc.). En caso de conservarse, sería recomendable restaurar el antiguo badajo, colocándole después un cable de seguridad. Podrían, incluso, reaprovecharse los mecanismos de toque automático actuales, siempre que sean programados para reproducir los toques tradicionales de Navasa.
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	16-09-2018

Nombre	Santa María (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde 7 Altura del bronce 67 Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	BALLESTEROS
Año fundición	1877

Descripción	La campana cuenta en el tercio con una oración basada en la Letanía de los Santos, en que se combinan el latín original con el español: "SANTA MARIA ORA PRO NOBIS #", es decir, "Santa María ruega por nosotros". Más abajo, en el medio, hallamos, en el exterior una cruz sobre pedestal, y en el interior, una cartela bordeada por una cenefa de triángulos, habitual en las campanas de Ballesteros, con una inscripción en su interior en la que leemos: "ME HIZO * BALLESTEROS SIENDO CURA PARROCO D. SANTIAGO CASADEMONT AÑO 1877 *".
Fotos	12
Toques	Se limita a repicar de manera automática.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en buen estado de conservación.
Protección	
Propuestas	A medio plazo cabría revertir la intervención realizada, para recobrarle a la campana sus valores originales. Para ello es necesario restaurar el antiguo yugo, felizmente conservado; saneando tanto la madera como sus partes metálicas (ejes, tirantes, abrazaderas, etc.). En caso de conservarse, sería recomendable restaurar el antiguo badajo, colocándole después un cable de seguridad. Podrían, incluso, reaprovecharse los mecanismos de toque automático actuales, siempre que sean programados para reproducir los toques tradicionales de Navasa.
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	16-09-2018

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Navasa - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (22-05-2026)