

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENIMANTELL
Direcció	Carrer Creueta, 1 03516
Edifici	Parròquia de Sant Vicent Màrtir

Campanes actuals

Nom	Campanó dels quarts (A)
Localització	Remat del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 61 Vora 2,5 Altura del bronze 22 Pes aproximat (en quilos)131 kg
Fonedor	
Any fosa	1920ca
Descripció	No té inscripcions ni altres elements. Segueix la tipologia semiesfèrica d'aquests elements.
Fotos	4
Tocs	Toca els quarts.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació és bo. El campanó està instal·lat a la part superior de la torre, entre unes bigues de rajola i fixat a una biga de ferro. Té una maça horària exterior connectada amb un motor que l'acciona i està situat a la sala de campanes..
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Cal evitar la seua mecanització amb un electromall monofàsic i, per tant, és imprescindible conservar la instal·lació actual.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-07-2021

Nom	Campanó de les hores (B)
Localització	Remat del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 77 Vora 3 Altura del bronze 30 Pes aproximat (en quilos)264 kg
Fonedor	
Any fosa	1920ca
Descripció	No té inscripcions ni altres elements. Segueix la tipologia semiesfèrica d'aquests elements.
Fotos	3
Tocs	Toca les hores.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació és bo. El campanó està instal·lat a la part superior de la torre, entre unes bigues de rajola i fixat a una biga de ferro. Té una maça horària exterior connectada amb un motor que l'acciona i està situat a la sala de campanes..

Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Cal evitar la seua mecanització amb un electromall monofàsic i, per tant, és imprescindible conservar la instal·lació actual.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-07-2021

Nom	Sant Llorenç (1)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 66 Vora 6 Altura del bronze 55 Pes aproximat (en quilos)166 kg
Fonedor	ROSAS, HIJO DE MANUEL
Any fosa	1996
Descripció	Al terç hi ha quatre cordons, dividits en dos grups de dos, entre els quals té una senzilla inscripció amb l'advocació de la campana i l'any de fosa: "SANT LLORENÇ AÑO 1996.". Baix de l'últim cordó hi ha una garlanda amb triangles decorats. Al mig disposa d'una creu de calvari i la marca de fàbrica: "FUNDICION / HIJO DE / MANUEL ROSAS / TORREDONJIMENO / (JAEN)". Finalment, al mig peu hi ha tres cordons i altra inscripció: "BENIMANTELL".
Fotos	10
Tocs	Volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació és regular. La campana està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu. Té un batall amb sistema de fixació rígida i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant en primer lloc la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. Es podria mecanitzar amb motor d'impuls. Cal canviar el batall per altre lligat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-07-2021

Nom	La mitjana (2)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 71 Vora 7 Altura del bronze 60 Pes aproximat (en quilos)207 kg
Fonedor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA

Any fosa	1940
Descripció	La campana té a l'espatlla una garlanda amb triangles decorats. Seguidament, té al terç tres cordons i entre els dos superiors està la següent inscripció: "? A EXPENSAS DE D. VICENTE MIRALLES SIENDO ALCALDE D. JOSE PLA PASCUAL ?". També al terç hi ha quatre decoracions vegetals. A continuació, al mig hi ha una creu de Sant Jaume, una custòdia, un Cor de Jesús o Salvador Eucarístic i la marca de fàbrica: "JUAN B ^{TA} ROSES / FUNDICION CAMPANAS / ADZANETA ALBAIDA". Al mig peu alterna quatre flors de pensament amb quatre triangles i presenta dos grups de dos cordons entre els quals hi ha una inscripció: "? BENIMANTELL AÑO 1947 ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Finalment, al mig peu disposa de dos cordons.
Fotos	21
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació és regular. La campana està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. Té un batall amb sistema de fixació rígida i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant en primer lloc la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local, idèntica a l'antiga. Es podria mecanitzar amb motor d'impuls. Cal canviar el batall per altre lligat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-07-2021

Nom	La gran (3)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 80 Vora 8 Altura del bronze 70 Pes aproximat (en quilos)327 kg
Fonedor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Any fosa	1947

Descripció	Té set anses i a l'espatlla quatre triangles decorats. Seguidament, al terç disposa de tres cordons i entre els dos inferiors apareix aquesta inscripció: "? SIENDO ALCALDE D. ALFONSO BALAGUER SOLBES Y CURA PARROCO D. RAFAEL ROMEU FERRANDIS". Al mig hi ha una creu de calvari, l'escut nacional, un Salvador Eucarístic i la marca de fàbrica: "FUNDICION / B ^{TA} ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / P ^{VCIA} VALENCIA". A continuació, presenta al mig peu quatre flors de pensament i dos grups de dos cordons entre els quals hi ha una inscripció: "? BENIMANTELL AÑO 1947 ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Finalment, al mig peu disposa de dos cordons.
Fotos	23
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació és regular. La campana està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. Té un batall amb sistema de fixació rígida i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant en primer lloc la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local, idèntica a l'antiga. Es podria mecanitzar amb motor d'impuls. Cal canviar el batall per altre lligat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-07-2021

Información completa: [Parròquia de Sant Vicent Màrtir - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (12-09-2026)