

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	REGIÓN DE MURCIA
Municipio	PLIEGO
Dirección	Calle el Pilar, 2 30176
Edificio	Parroquia de Santiago Apóstol

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 63 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 145 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1962) de refundición de campana de 145 kg
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Santiago
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 67 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 175 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1962
Descripción	Ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1962) de refundición de campana de 145 kg por otra de 175 kg. "SANTIAGO SE REFUNDIO EL MARZO 1.962 SIENDO CUR PARROCO D. CAYETANO GUTIERREZ VICENTE" (sic)
Fotos	1
Toques	

Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Parroquia de Santiago Apóstol - \(REGIÓN DE MURCIA\)](#)

PDF (22-06-2026)