

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	REGIÓN DE MURCIA
Municipio	CEUTÍ
Dirección	
Edificio	Parroquia de Santa María Magdalena

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 95.5 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)504 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Según ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1969) refundición de una campana de 500 kg.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 41 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)40 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1969
Descripción	Según ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1969) campana de 40 kg dotada de yugo metálico y accesorios, repique y volteo eléctricos. Procede de la refundición de una campana de 500 kg.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	

Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (2)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 200 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Según ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1969) campana de 200 kg dotada de yugo metálico y accesorios, repique y volteo eléctricos.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (3)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 88 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 399 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1969
Descripción	Según ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1969) campana de 400 kg dotada de yugo metálico y accesorios, repique y volteo eléctricos. Procede de la refundición de una campana de 500 kg.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Parroquia de Santa María Magdalena - \(REGIÓN DE MURCIA\)](#)

PDF (09-07-2026)