

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	OTERO DE HERREROS
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de los Santos Justo y Pastor

## Campanas actuales

Nombre	Campana (0)
<b>Localización</b>	En la espadaña del tejado de la torre
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 60   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)125 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	
<b>Descripción</b>	Campana inaccesible. Desconocemos su uso.
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	No se toca
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Hay varios nidos de cigüeñas bajo la campana.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Se debería de limpiar por dentro y por fuera, con el afán de recuperar su sonoridad original. Se ha de eliminar los nidos de cigüeñas existentes bajo la campana. Se debería de restaurar el yugo, conservando su forma tradicional y sus elementos y engarzar una cuerda a su badajo, para poder tocarla de forma manual. Se la podría dotar de un electromazo para los días que no se toquen las campanas manualmente.
<b>Autores de la documentación</b>	LLAMERO DE ANDRÉS, Alberto
<b>Fecha</b>	09-08-2024

Nombre	Jesús María y José (1)
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 40   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)37 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	
<b>Descripción</b>	Hay una breve inscripción en el tercio que dice: "IHS MARIA IOSEPH" (haciendo referencia a La Sagrada Familia). Hay 4 cordones en el tercio. Seguidamente, hay una cruz de calvario en el medio, que mira hacia afuera del campanario (bien orientada). Finalmente hay 3 cordones en el medio pie.
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	Repique desde el pie de la torre.

<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana se encuentra muy suelta. Tiene un badajo bastante largo, por lo que se deduce que es probable que no sea el original. Hace un par de años se le engarzó una cuerda al badajo y actualmente se toca en festividades y misas mayores.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	La campana debería de limpiarse por dentro y por fuera, con la finalidad de recuperar la sonoridad original de la campana. No estaría de más restaurar el yugo, ya que está en un estado bastante regular de conservación.
<b>Autores de la documentación</b>	LLAMERO DE ANDRÉS, Alberto
<b>Fecha</b>	09-08-2024

<b>Nombre</b>	<b>Santa Bárbara y San Justo y Pastor(2)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 110   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)771 kg
<b>Fundidor</b>	LINARES, PAULINO
<b>Año fundición</b>	1837
<b>Descripción</b>	"...VS ET PASTOR ... ONI ORENT PRO NOB... EL QUE ES..."
<b>Fotos</b>	3
<b>Toques</b>	Repique desde el pie de la torre y, de forma esporádica, desde la propia sala.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLAMERO DE ANDRÉS, Alberto
<b>Fecha</b>	09-08-2024

<b>Nombre</b>	<b>Ave María de Gracia (3)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 115   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)881 kg
<b>Fundidor</b>	LINARES, PAULINO
<b>Año fundición</b>	1833
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	Repiques desde el pie de la torre y, esporádicamente, desde la propia sala de campanas.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	

<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	07-03-2025

Información completa: [Parroquia de los Santos Justo y Pastor - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (30-06-2026)