

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ANDALUCÍA
<b>Municipio</b>	GRANADA
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Colegiata de los Santos Justo y Pastor

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>Sgda. Familia</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 47   Borde 5   Altura del bronce 39   Peso aproximado (en kilos)60 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1817
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

<b>Nombre</b>	<b>Stos. Mártires Justo y Pastor</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 69   Borde 7   Altura del bronce 56   Peso aproximado (en kilos)190 kg
<b>Fundidor</b>	RIVAS, MANUEL
<b>Año fundición</b>	1875
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	

<b>Fecha</b>	
--------------	--

<b>Nombre</b>	<b>Campana gótica</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 72   Borde 8   Altura del bronce 63   Peso aproximado (en kilos)216 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1550ca
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	¿ROTA? En tal caso, la única solución posible para recuperar la sonoridad original de la campana, es su soldadura por parte de los alemanes LACHENMEYER, la única empresa especializada que existe en esta compleja (pero segura) técnica, mediante la cual, cientos de broncees históricos como este, han recuperado la sonoridad que perdieron en su rotura. En cambio, bajo ningún concepto puede ni debe refundirse, pues esta acción, supondría la destrucción de este extraordinario bronce gótico y por tanto, un grave atentado patrimonial.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	JÍMENEZ DÍAZ, Nieves
<b>Fecha</b>	01-01-1997

<b>Nombre</b>	<b>María Regina</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 74   Borde 8   Altura del bronce 56   Peso aproximado (en kilos)235 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1719
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	JÍMENEZ DÍAZ, Nieves
<b>Fecha</b>	01-01-1997

<b>Nombre</b>	<b>Sta. María de la Victoria</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 98   Borde 8   Altura del bronce 80   Peso aproximado (en kilos)545 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, HIJOS DE VICENTE
<b>Año fundición</b>	1912
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	JÍMENEZ DÍAZ, Nieves
<b>Fecha</b>	01-01-1997

<b>Nombre</b>	<b>Jesús</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 115   Borde 12   Altura del bronce 92   Peso aproximado (en kilos)881 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1719
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	JÍMENEZ DÍAZ, Nieves
<b>Fecha</b>	01-01-1997

<b>Nombre</b>	<b>S. Pablo</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 118   Borde 10   Altura del bronce 97   Peso aproximado (en kilos)951 kg
<b>Fundidor</b>	CORONA, JOSÉ

<b>Año fundición</b>	1754
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	JÍMENEZ DÍAZ, Nieves
<b>Fecha</b>	01-01-1997

Información completa: [Colegiata de los Santos Justo y Pastor - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (08-07-2026)