

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	SEGOVIA
Dirección	
Edificio	Iglesia de Santa Eulalia

Campanas desaparecidas

Nombre	Cimbalillo de señales
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	La campana estaba colocada en la espadaña que da a la puerta principal. Quedan restos de su instalación. No sabemos qué habrá pasado con ella, ni dónde está. Por el tamaño de la espadaña, estimamos que pesaba alrededor de 60 kilos.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	Alberto Llamero de Andrés
Fecha	--

Campanas actuales

Nombre	Jesús María y José (1)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	
Año fundición	1689
Descripción	En el tercio: "IHS MAARIA YIOSEPH A?O DE 1689". Esto se traduce en "Jesús María y José, año de 1689". Es una jaculatoria muy común de ver en campanas, haciendo referencia a la Sagrada Familia
Fotos	36
Toques	Repique automático
Conservación, mantenimiento	Campana automatizada con un electromazo exterior e inmovilizada con maderos. Carece de badajo.
Protección	

Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	--

Nombre	Santa Eulalia, esquilón (2)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 73 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)225 kg
Fundidor	
Año fundición	1666
Descripción	En el tercio: "SANCTA EVLALIA ET MARTIR ORA PRO NOBIS ANO DE 1666", que se traduce en "SANTA EULALIA MÁRTIR ORA POR NOSOTROS, AÑO DE 1666".
Fotos	14
Toques	No se toca
Conservación, mantenimiento	La campana está sucia y electrificada mediante un electromazo externo. Carece de badajo y está inmovilizada. El electromazo queda muy cerca del labio, afectando así a su sonoridad y a su conservación. Afortunadamente, en este caso, el mazo no funciona.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	Alberto Llamero de Andrés
Fecha	22-02-2026

Nombre	Campana (3)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 115 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)881 kg
Fundidor	LINARES
Año fundición	
Descripción	No hemos podido descifrar las inscripciones por causa de la suciedad extrema que presenta. De todas formas, en el medio pie se lee "...189 ¿5?...? Parece que es del mismo fundidor que la campana mayor debido a su forma, letra de la inscripción y año.
Fotos	12
Toques	Toque automático
Conservación, mantenimiento	La campana presenta un estado de conservación regular, pues aunque sus componentes estén en buen estado, tiene una capa de palomina contundente. La campana tiene instalado un electromazo interior. Carece de badajo y está inmovilizada. Tiene rodamientos en vez de cojinetes.
Protección	

Propuestas	
Autores de la documentación	Alberto Llamero de Andrés
Fecha	22-02-2026

Nombre	Campana (4)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 130 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1272 kg
Fundidor	LINARES
Año fundición	1898
Descripción	En el tercio: "...LAVDATE DOMI?UM CIMBALIS BENE SONANTIMUS...", que se traduce en "ALABAD AL SEÑOR, CÍMBALO BIEN SONANTE". Esta inscripción es parecida a la que tiene la campana grande de la Iglesia de San Clemente, ubicada a pocos metros. En el medio hemos podido descifrar, a duras penas, no sólo el año sino también su fundidor: "PAULINO LINARES... (inscripciones ilegibles)... LUIS DE (posible párroco)...1898". Debido a la suciedad, esta es la única inscripción que hemos podido sacar.
Fotos	11
Toques	Toque exclusivamente automático. Posibilidad de tocar a mano.
Conservación, mantenimiento	La campana está mecanizada con un electromartillo externo, aunque conserva su badajo. Sin embargo, está inmovilizada mediante listones, por lo cual únicamente podría ser repicada. Conserva su antiguo yugo de madera, de dimensiones imponentes. Desconocemos porqué es la única que conserva badajo. Quizá para que, en caso de avería o emergencias puntuales, se pueda seguir usando.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	Alberto Llamero de Andrés
Fecha	22-02-2026

Información completa: [Iglesia de Santa Eulalia - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (21-08-2026)