

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	SANTERVÁS DE LA VEGA
Dirección	Plaza España, 1, 34112 Santervás de la Vega, Palencia
Edificio	Parroquia de los Santos Gervasio y Protasio

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Campanario.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 58.1 Borde 5.8 Altura del bronce 46.9 Peso aproximado (en kilos) 114 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2015
Descripción	La campana tiene asas simples. En el tercio, cuenta con varios elementos vegetales distribuidos en los cuatro lados principales; después vemos una inscripción entre dos cordones que menciona el nombre del pueblo: "SANTERVAS DE LA VEGA"; bajo el cordón inferior, aparece una cenefa vegetal. En el medio hacia el interior vemos el sello de fábrica: "CAMPANAS QUINTANA ME HIZO SALDAÑA - PALENCIA ESPAÑA DESDE 1637"; el año que se menciona es cuando la familia de fundidores empezó a fabricar campanas, en Villota del Páramo, hasta los años 50 cuando se trasladaron por temas relacionados al éxodo rural hacia Saldaña. Finalmente, en el medio pie leemos el año de fundición entre dos cordones hacia el interior: "AÑO 2015".
Fotos	16
Toques	Opinamos lo mismo sobre los toques actuales. Alguna vez se repica, pero sobretodo se voltea en conjunto con las demás.
Conservación, mantenimiento	Muy bueno. La campana está instalada en la tronera este derecha del campanario, con un marco de redes antiaves que impide el paso de las mismas hacia la sala. Cuenta con un yugo de hierro, fabricado por la misma empresa 60 años antes de fundirse esta, con una pieza de madera que separa ambos metales. Tiene un badajo atado con una gran cinta de cuero, con cable de seguridad y argolla para meter una cuerda.
Protección	
Propuestas	Para aportar nuevos valores culturales a la campana, así como mantener los existentes y restaurar los necesarios, proponemos que se tomen a cabo esta serie de medidas en caso de próximas iniciativas: - En primer lugar, reconocemos que el yugo de hierro no simboliza ciertos valores históricos de la campana, por lo que recomendamos que sea sustituido (además de guardado) por uno nuevo de madera, que tenga unas dimensiones, proporciones y relaciones de contrapesos propias del lugar. Aún así, el buen estado que presenta, nos hace pensar en la posibilidad de que se pueda mantener.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	08-05-2026

Nombre	Campana de misa (2)
Localización	Campanario.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 68.5 Borde 7 Altura del bronce 53.7 Peso aproximado (en kilos)186 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2015
Descripción	La campana tiene asas compuestas. En el tercio, cuenta con varios elementos vegetales distribuidos en los cuatro lados principales; después vemos una inscripción entre dos cordones que menciona el nombre del pueblo: “SANtervas de la Vega”; bajo el cordón inferior, aparece una cenefa vegetal. En el medio hacia el interior vemos el sello de fábrica: “CAMPANAS QUINTANA ME HIZO SALDAÑA - PALENCIA ESPAÑA DESDE 1637”; el año que se menciona es cuando la familia de fundidores empezó a fabricar campanas, en Villota del Páramo, hasta los años 50 cuando se trasladaron por temas relacionados al éxodo rural hacia Saldaña. Finalmente, en el medio pie leemos el año de fundición entre dos cordones hacia el interior: “AÑO 2015”.
Fotos	17
Toques	Opinamos lo mismo sobre los toques actuales. Alguna vez se repica, pero sobretodo se voltea en conjunto con las demás. Destacando su función principal, toca los avisos a misa.
Conservación, mantenimiento	Muy bueno. La campana está instalada en la tronera este izquierda del campanario, con un marco de redes antiaves que impide el paso de las mismas hacia la sala. Cuenta con un yugo de hierro, fabricado por la misma empresa 60 años antes de fundirse esta, con una pieza de madera que separa ambos metales. Tiene un badajo atado con una gran cinta de cuero, con cable de seguridad y argolla para meter una cuerda. También, puede tocarse mediante una cuerda que baja hasta el interior del templo, específicamente donde se localiza la antigua pila bautismal.
Protección	
Propuestas	Para aportar nuevos valores culturales a la campana, así como mantener los existentes y restaurar los necesarios, proponemos que se tomen a cabo esta serie de medidas en caso de próximas iniciativas: - En primer lugar, reconocemos que el yugo de hierro no simboliza ciertos valores históricos de la campana, por lo que recomendamos que sea sustituido (además de guardado) por uno nuevo de madera, que tenga unas dimensiones, proporciones y relaciones de contrapesos propias del lugar. Aún así, el buen estado que presenta, nos hace pensar en la posibilidad de que se pueda mantener.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	08-05-2026

Nombre	Santos Gervasio y Protasio Campana de los Santos (3)
Localización	Campanario.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 82.7 Borde 8.7 Altura del bronce 64.8 Peso aproximado (en kilos)327 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2002

Descripción	La campana tiene asas compuestas. En el tercio, entre cuatro cordones, hay dos estrellas pequeñas de cinco puntas a las 00 y 06; entre el par inferior y un cordón más bajo, vemos una cenefa vegetal, la cual ha sido utilizada por más fabricantes como José Ortiz Alonso. En el medio a las 00 aparece el sello de la fábrica: “Campanas Quintana me hizo Saldaña - Palencia España”. En el medio pie, podemos leer una inscripción entre dos cordones que pretende decir: “EN HONOR ? DE SAN GERVASIO ? Y SAN PROTASIO ? AÑO 2MIL2 ?”; resulta curiosa es manera de nombrar el año de fundición.
Fotos	23
Toques	Opinamos lo mismo sobre los toques actuales. Varias vez se repica, pero alguna vez se voltea en conjunto con las demás.
Conservación, mantenimiento	Bueno. La campana está instalada en la tronera sur derecha del campanario. Cuenta con un yugo de hierro fabricado por la misma empresa. Tiene un badajo con el estilo que hacía Quintana justamente en los 2000, pero que no está hecho del típico material que solía usar en ese momento, sino de madera, algo totalmente raro, ya que antes usaban badajos de madera pero ya en ese momento cesaría esa costumbre. El hueco tiene un marco antiaves que impide el paso de las mismas.
Protección	
Propuestas	<p>Para aportar nuevos valores culturales a la campana, así como mantener los existentes y restaurar los necesarios, proponemos que se tomen a cabo esta serie de medidas en caso de próximas iniciativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En primer lugar, reconocemos que el yugo de hierro no simboliza ciertos valores históricos de la campana, por lo que recomendamos que sea sustituido (además de guardado) por uno nuevo de madera, que tenga unas dimensiones, proporciones y relaciones de contrapesos propias del lugar. Aún así, el buen estado que presenta, nos hace pensar en la posibilidad de que se pueda mantener. - Sabiendo que la campana, teniendo perfil esquilonado, sustituye a otra más antigua que tenía perfil romano, podría ser una buena idea (además de una actuación que restaure ciertos valores culturales), sustituir la campana y fundir una nueva romana, pero no sería un trabajo estrictamente necesario como otros.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	08-05-2026

Nombre	La Romana (4)
Localización	Campanario.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 94.8 Borde 7.5 Altura del bronce 68.5 Peso aproximado (en kilos)493 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	1978
Descripción	La campana tiene asas compuestas. En el tercio se menciona el año de fundición hacia el interior: “AÑO 1978”. En el medio a las 00 hay una cruz pequeña de calvario, mientras que a las 06 aparece el sello de fábrica, de un estilo poco usual: “CAMPANAS QUINTANA ESPAÑA SALDAÑA PALENCIA”. En el medio pie, vemos cuatro cordones equidistantes, sobre cuatro elementos vegetales distribuidos en las zonas principales.

Fotos	16
Toques	Los toques actuales serían aún así menos en comparación con los de la época de la campana. Varias vez se repica A Posa y otras cosas. No la suelen voltear habitualmente, no por ningún tema más importante que la dificultad de darla vueltas, al “ir dura”. Por eso muchas veces se simula el volteo.
Conservación, mantenimiento	Bueno. La campana está instalada en la tronera norte izquierda del campanario. Cuenta con un yugo de hierro fabricado por la misma empresa. Tiene un badajo de hierro forjado. El hueco tiene un marco antiaves que impide el paso de las mismas.
Protección	
Propuestas	<p>Para aportar nuevos valores culturales a la campana, así como mantener los existentes y restaurar los necesarios, proponemos que se tomen a cabo esta serie de medidas en caso de próximas iniciativas:</p> <p>- En primer lugar, reconocemos que el yugo de hierro no simboliza ciertos valores históricos de la campana, por lo que recomendamos que sea sustituido (además de guardado) por uno nuevo de madera, que tenga unas dimensiones, proporciones y relaciones de contrapesos propias del lugar. Aún así, el buen estado que presenta, nos hace pensar en la posibilidad de que se pueda mantener, con la condición de que se instale una pieza de madera que separe ambos metales.</p>
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	08-05-2026

Información completa: [Parroquia de los Santos Gervasio y Protasio - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (02-06-2026)