

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CAUDETE DE LAS FUENTES
Dirección	Calle Valencia, 2 46315
Edificio	Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora

Campanas desaparecidas

Nombre	Santa Maria (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 71 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)207 kg
Fundidor	QUILES, MANUEL
Año fundición	1866
Descripción	La C.1617 reproduce las inscripciones de esta campana. Según esta se podía leer: "SANTA MARIA HORA PROPULO SE FUNDIO EL AÑO 1866 POR MANUEL QUILES. SIENDO CURA PARROCO D. JOSE RUFINO ALARCON".
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-06-2021

Campanas actuales

Nombre	El campanillo (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 33 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)21 kg
Fundidor	
Año fundición	1772
Descripción	La campana presenta cuatro cordones en el tercio, distribuidos en dos grupos de dos. Entre ellos está la siguiente inscripción: "?IHS? ?MARIA? ?IJOSEPH? ?ANO I772?". En ella están los nombres de las tres personas de la Sagrada Familia, hecho habitual en las campanas desde el siglo XVII hasta entrado el XX, y el año de fundición. En el medio lleva una cruz de calvario y en el medio pie tres cordones.
Fotos	12
Toques	Repique y volteo automático.

Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es regular. Está instal·lada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo de madera y mecanizada con motor de impulsos y electromazo monofásico y tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad. Una jaula cierra la campana por el lado interior para impedir el acceso de las aves.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; ABARCA LLOPIS, Javier; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	26-06-2021

Nombre	Sta. Cecilia, la pequeña (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 55 Borde Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)96 kg
Fundidor	QUILES, MANUEL
Año fundición	1867
Descripción	La campana tiene cuatro cordones en el tercio, entre los cuales se intercala esta inscripción que combina el latín y el español y que se reparte entre tres niveles: "S. ^A CECILIA ORA PRNOBIS. SE FU?DIÓ POR D. MANUEL QUILES / A ESPENSAS DEL S. ^R D. NICOLÁS GARCIA CARO. I 8 6 7 / Y OTRA S. ^A DVTA SNDO CURA D ^N JOSÉ RUFINO ALARCON.". En ella se dirige una oración a Santa Cecilia e indica el nombre del fundidor, año, donante y el párroco. En el medio tiene una cruz de calvario y una imagen de la Inmaculada Concepción. Por último, en el medio pie aparecen tres cordones y otros dos en el pie.
Fotos	14
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es regular. Está instal·lada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo de madera y mecanizada con motor de impulsos y electromazo monofásico y tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad. Una jaula cierra la campana por el lado interior para impedir el acceso de las aves.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; ABARCA LLOPIS, Javier; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	26-06-2021

Nombre	Santa María (3)
---------------	------------------------

Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 71 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)207 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1952
Descripción	La campana presenta cuatro cordones en el tercio, distribuidos en dos grupos de dos. Entre ellos está la siguiente inscripción: "? ? SANTA MARIA HORA PROPULO.". Esta pertenece a una antífona del Magníficat de diversas celebraciones de la Virgen Maria que completa sería: "SANCTA MARIA SUCURRE MISERIS, IUVA PUSILLANIMES, REFOVE FLEBILES, ORA PRO POPULO, INTERVENI PRO CLERO, INTERCEDERE PRO DEVOTO FEMINEO SEXU, SENTIANT OMNES TUUM IUVAMEN QUICUMQUE CELEBRANT TUAM CONMEMORATIONEM". Contiene un conjunto de aclamaciones que traducidas serían: "SANTA MARIA SOCORRE A LOS NECESITADOS, AYUDA A LOS DÉBILES, CONFORTA A LOS AFLIGIDOS, RUEGA POR EL PUEBLO, INTERVÉN POR EL CLERO, INTERCEDE POR LAS MUJERES, QUE SIENTAN TODOS TU AYUDA A LOS QUE CELEBRAN TU FESTIVIDAD". Del tercio también cuelga una guirnalda vegetal. Seguidamente, dispone en el medio de una cruz, un querubín y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". También en el medio reproduce otra inscripción de la campana antigua: "SE FUNDIO EL AÑO 1866 POR MANUEL QUILES. / SIENDO CURA PARROCO D. JOSE RUFINO ALARCON.". En el medio pie repite la división de cordones del tercio, entre los cuales intercala esta incipción con el año de refundición: "? ? ? SE REFUNDIO EL AÑO 1952 ? ?". Debajo del último cordón aparecen cuatro colgaduras. Finalmente, tiene tres cordones en el pie.
Fotos	19
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es regular. Está instal·lada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo de madera y mecanizada con motor de impulsos y electromazo monofásico y tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad. Una jaula cierra la campana por el lado interior para impedir el acceso de las aves.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; ABARCA LLOPIS, Javier; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	26-06-2021

Nombre	María Antonia del Rosario (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 87 Borde Altura del bronce 75 Peso aproximado (en kilos)381 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1952

Descripción	Lleva cuatro cordones en el tercio, distribuidos en dos grupos de dos. Entre ellos está la siguiente inscripción con la advocación de la campana: "? ? MARIA ANTONIA DEL ROSARIO HORA PRONOBIS. ?". Esta seguramente se ha copiado de la antigua campana, llegando a reproducir incluso los errores como "HORA". El texto utiliza el latín y el español y la parte en latín se traduce como: "RUEGA POR NOSOTROS". Del tercio también cuelga una guirnalda vegetal. Seguidamente, dispone en el medio de una cruz, un querubín y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". También en el medio reproduce otra inscripción de la campana antigua: "SE HIZO A EXPENSAS DE LOS FONDOS DE FABRICA, / Y DE ALGUNOS FIELES SIENDO CURA PARROCO DE ESTA PARROQUIA / D. MARIANO ROS Y BOSCH AÑO 1882.". En el medio pie repite la división de cordones del tercio, entre los cuales intercala esta inscripción con el año de refundición: "? ? ? ? REFUNDIDA EN EL AÑO 1952 ? ? ?". Debajo del último cordón aparecen cuatro colgaduras. Finalmente, tiene otros cuatro cordones en el pie.
Fotos	21
Toques	Repique y volteo automático. Toca las horas.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es regular. Está instal·lada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo de madera y herrajes antiguos. Los rodamientos son posteriores, adaptados a la mecanización. Está dotada con motor de impulsos y electromazo monofásico y tiene un badajo atado pero no reforzado con cable de seguridad. Una jaula cierra la campana por el lado interior para impedir el acceso de las aves.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; ABARCA LLOPIS, Javier; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	26-06-2021

Información completa: [Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (29-08-2026)