

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	PALANQUES
Direcció	
Edifici	Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu

Campanes actuals

Nom	Mare de Déu del Rosari (1)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 48 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)64 kg
Fonedor	PORTA Y ROSAS, RAMÓN (BENISSODA)
Any fosa	1881
Descripció	La campana té una inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada: "¿NUESTRA¿SENORA¿DELROSARIO". Correctament seria: "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO". Seguidament sembla que hi ha una inscripció esborrada. Al mig té una creu amb pedestal i una senzilla inscripció amb la data de fosa que està rodejada per triangles decorats: "ANO / I88I". Aquests triangles apareixen de nou al mig peu formant una garlanda. La campana podria ser obra del fonedor de Benissoda Ramón Porta Rosas, tant per ser del mateix any que la major (també atribuïda a aquest fonedor) com per la creu, característica d'aquest fonedor.
Fotos	21
Tocs	Repic manual.
Conservació, manteniment	Té dos xicotets badats a la boca (en 06 de 1 cm i en 00 de 2 cm) que de moment no afecten a la seua sonoritat. L'estat de conservació és molt precari i part del braç està partit i una cadena subjecta la truja. La fusta acusa el pas del temps i l'acció dels agents climàtics. Té una corda al batall. Aquest està lligat i presenta soquet.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	El precari estat de conservació del conjunt fa urgent la restauració de la campana. Es descarta la seua refosa i caldrà soldar-la per una empresa especialitzada. Vist l'estat de la truja es recomana canviar-la tota o com a mínim el braç. La nova truja ha d'imitar fidelment el perfil de l'actual. Es podria mecanitzar amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També cal conservar el batall i instal·lar un cable de seguretat.
Autors de la documentació	MOLL, Jorge / GREMI DE CAMPANERS DE CASTELLÓ
Data	02-12-2024

Nom	Sants Pere Màrtir, Abdó i Senén (2)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 70 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)199 kg
Fonedor	

Any fosa	1860
Descripció	La campana té una senzilla inscripció en espanyol al terç que diu així: "? ? ? SAN PEDRO M? ABDON I SENEN? AÑO 1860?". Aquesta indica les advocacions a les quals està dedicada la campana i l'any de fosa. La lletra M que acompanya a Sant segurament fa referència a Sant Pere Màrtir. Al mig té una custòdia i dos sants que fan parella, identificables amb els Sants Abdó i Senén.
Fotos	22
Tocs	No es toca.
Conservació, manteniment	Té un badat important de 25 cm en (06). Està desmuntada i situada a un racó de la sala de campanes, segurament des de fa temps. L'estat de conservació és del tot precari i al costat de la campana estan les diverses peces de la truja (de perfil semblant al de la campana major), així com els ferratges, que semblen del segle XIX.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	El precari estat de conservació del conjunt fa urgent la restauració de la campana. Es descarta la seua refosa i caldrà soldar-la per una empresa especialitzada. Caldria igualment revisar l'estat de cada peça de l'antiga truja per verificar si es poden reposar de nou o bé cal fabricar una truja nova. Si s'opta per aquesta segona opció, és fonamental que la nova imite fidelment e el perfil de l'antiga. Es podria mecanitzar amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També cal conservar el batall i instal·lar un cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	22-07-2019

Nom	Sta. Maria i Sants Cosme i Damià (3)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 82 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)319 kg
Fonedor	PORTA Y ROSAS, RAMÓN (BENISSODA)
Any fosa	1881

Descripció	<p>La campana té aquesta inscripció al terç que combina l'espanyol i el llatí: "? ? SANTA MARIA S COSME I S DAMIAN ORA PRONOBIS". Correctament seria: "SANCTA MARIA, SANCTE COSMA ET SANCTE DAMIANI ORATE PRO NOBIS. En valencià es tradueix així: "SANCTA MARIA, SANT COSME I SANT DAMIÀ PREGUEU PER NOSALTRES". Al mig té una creu amb pedestal i la data de fosa: "AÑO / ?+ I88I +?". Seguidament, trobem al mig peu una garlanda amb triangles decorats.</p> <p>Les inscripcions no indiquen el nom del seu autor o autors. No obstant això hi ha una sèrie d'elements que permeten atribuir la campana a Ramón Porta i Rosas, fonedor itinerant que la localitat de Benissoda (Vall d'Albaida). Si s'analitzen elements com les lletres decorades, la creu i altres com les xifres 8 de la data de fosa, s'adverteixen coincidències entre aquesta campana i altra que va fondre per a la localitat de Fontanars dels Alforins (aquesta sí que està documentada la seua autoria). També hi ha coincidències amb altra que atribuïda a aquest fonedor i que està situada a l'església parroquial de Borriol.</p>
Fotos	21
Tocs	Repic manual.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació és molt precari. La campana està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i el capçal de pedra. És possible que la truja tinga en el seu interior diverses boles de pedra o canó per incrementar el seu pes. Els ferratges segurament són coetanis a la fosa de la campana. Té un batall antic, lligat i amb una corda per repicar-la des dels peus de la torre. A un lateral té una maça horària en desús.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	El precari estat de conservació del conjunt fa urgent la restauració de la campana. Vist l'estat de la truja es recomana la seua restauració i conservació. Sols s'admetrà el canvi per una nova si les peces que integren la truja no asseguren l'estabilitat del conjunt i, en cas de donar-se aquesta situació, la nova ha d'imitar fidelment el perfil de l'actual. En qualsevol cas cal mantenir el capçal de pedra i els màxims ferratges possibles. Es podria mecanitzar amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També cal conservar el batall i instal·lar un cable de seguretat.
Autors de la documentació	MOLL, Jorge / GREMI DE CAMPANERS DE CASTELLÓ
Data	02-12-2024

Información completa: [Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (02-06-2026)