

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	DOS AGUAS
Dirección	Calle José Carrión, 8 46198
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 42 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)43 kg
Fundidor	
Año fundición	1666
Descripción	Según documentación de Salvador MANCLÚS (1960) refunden una campana de 99 kg, otra de 42 kg y un trozo de 12 kg para hacer las dos campanas nuevas. Probablemente tenía la inscripción de la nueva: "AVE MARIA / AÑO 1.666"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 56 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)111 kg
Fundidor	
Año fundición	1885
Descripción	Según documentación de Salvador MANCLÚS (1960) refunden una campana de 99 kg, otra de 42 kg y un trozo de 12 kg para hacer las dos campanas nuevas. Probablemente la campana tenía la inscripción de la nueva ""JESUS MARIA Y JOSE / AÑO 1885"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	María (1)
Localización	campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 42 Borde 5 Altura del bronce 35 Peso aproximado (en kilos) 50 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1960
Descripción	La campana lleva una simple inscripción incisa "AVE MARIA / AÑO 1.666 / REFUNDIDA EN 1.960 / POR ORDEN DE D. MANUEL AMBON, PBRO."
Fotos	26
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena, badajo bien atado con "peçonet"
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Fecha	10-02-2002

Nombre	Sagrada Familia (2)
Localización	campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 54 Borde 7 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos) 102 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1960
Descripción	La campana tiene una simple inscripción incisa "JESUS MARIA Y JOSE / AÑO 1885 / REFUNDIDA EN 1960 / POR ORDEN DE D. MANUEL AMBON, PBRO. "
Fotos	4
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena, badajo antiguo bien atado
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Fecha	10-02-2002

Nombre	San Roque (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 6 Altura del bronce 55 Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	
Año fundición	1887
Descripción	Las asas de la campana son simples. En el tercio lleva dos grupos de dos cordones y esta inscripción entre ellos: "CAMPA?A DE S? ROCUE ??". A continuación, en el medio dispone de una cruz de calvario y estas inscripciones: "SIE?DO ALCALDE D? ??/ SALVADOR SA?UES Y ?? / ?OCES Y CURA ECO?OMO / D? FRANCO DE PAULA JORDA / Y CARBO?ELL SE CO?STRUYERON / LAS CAMPA?AS DEL PUEBLO / DE DOSAGUAS A?O 1887 ??". De esta es relevante destacar el plural "SE CONSTRUYERON LAS CAMPANAS DEL PUEBLO" porque especifica que fueron varias las fundidas, aunque actualmente únicamente se conserve esta. Finalmente, tiene tres cordones en el medio pie y dos más en el pie.
Fotos	28
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	10-09-2022

Nombre	Nuestra Señora del Rosario (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 76 Borde 9 Altura del bronce 62 Peso aproximado (en kilos)254 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1983

Descripción	La campana carece de asas. En el tercio presenta dos grupos de dos cordones y entre ellos esta inscripción con la advocación a la cual está dedicada: "NTRA SRA DEL ROSARIO". Por debajo del segundo grupo de cordones lleva una guirnalda con motivos religiosos y vegetales. A continuación, tiene en el medio un crucifijo y otra inscripción en español: "REFUNDIDA SIENDO ALCALDE / D. MANUEL GRAU LORENTE / Y CURA PARROCO / D. JOSE MIGUEL CORONADO / AÑO 1.983". También en el medio aparece la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Finalmente, en el medio pie dispone de cuatro cordones.
Fotos	17
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Buena, campana mal fundida con muchos defectos de fundición que fueron rellenados, sin asas. Está instalada con yugo de hierro en uno de los vanos de la sala de campanas y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Presenta badajo atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-09-2022

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (19-08-2026)