

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ELDA
Dirección	
Edificio	Parroquia de Santa Ana

Campanas actuales

Nombre	Jesús, María y José (0)
Localización	Interior de la iglesia
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 29 Borde 4 Altura del bronce 24 Peso aproximado (en kilos)14 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1944
Descripción	La campana tiene una inscripción en el tercio con el nombre del municipio y el año de fundición, situada entre cordones: "? ? AÑO 1944 ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. En el medio dispone de una cruz patriarcal, un Inmaculado Corazón de María, el anagrama de Jesús y la marca de fábrica: "ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". Finalmente tiene esta inscripción en el medio pie: "? JESUS MARIA Y JOSE ?". En ella están los nombres de las tres personas de la Sagrada Familia, muy habituales en las campanas desde el siglo XVII hasta el XX.
Fotos	13
Toques	Repique para el inicio de las misas.
Conservación, mantenimiento	La campana está en buen estado de conservación, situada junto a la puerta que comunica la iglesia con la sacristía. Cuelga de una viga metálica y presenta badajo con una cuerda para tocarla.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-06-2020

Nombre	Santísimo Sacramento (1)
Localización	Torre de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 66 Borde 6 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)166 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1944

Descripción	La campana tiene siete asas. Seguidamente, en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y entre ellos la siguiente inscripción con la advocación a la que está dedicada: "? ? SANTISIMO SACRAMENTO ?". En el medio lleva una cruz radiante, el águila de San Juan, un motivo eucarístico y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)". En el medio pie se repite la división de cordones del tercio y entre ellos está la siguiente inscripción: "? ? ELDA AÑO 1944 ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. Finalmente tiene dos cordones en el pie.
Fotos	20
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. En uno de los ejes laterales tiene restos de un medio vuelo. El badajo es el antiguo y está atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana hace necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. Por último, se debería de cambiar electromazo por otro monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-07-2020

Nombre	Santa Ana (2)
Localización	Torre de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 82 Borde 9 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)319 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1944

Descripción	La campana tiene siete asas. Seguidamente, en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y entre ellos la siguiente inscripción con el nombre del pueblo y el año de fundición: "? ? ELDA AÑO 1944 ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. En el medio lleva una cruz radiante, el escudo nacional, un monograma de María y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H <u>N</u> OS / SILLA (VALENCIA)". En el medio pie se repite la división de cordones del tercio y entre ellos está la siguiente inscripción: "? SANTA ANA TITULAR DE LA PARROQUIA". Finalmente, tiene otros dos grupos de dos cordones en el pie.
Fotos	24
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Badajo de ojal, característico de Extremadura. El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. En uno de los ejes laterales tiene restos de un medio vuelo.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación hace necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-07-2020

Nombre	Virgen de la Salud (3)
Localización	Torre de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 95 Borde 10 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)496 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1944

Descripción	La campana tiene siete asas. Seguidamente, en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y entre ellos cuatro flores. Por debajo del último tiene una guirnalda. En el medio lleva una cruz, el escudo nacional y una inscripción con la advocación de la campana: "VIRGEN SANTISIMA / DE LA / SALUD". Seguidamente lleva la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)". En el medio pie se repite la división de cordones del tercio y entre ellos está la siguiente inscripción: "? ? ELDA AÑO 1944 ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. Finalmente, tiene otros dos grupos de dos cordones en el pie.
Fotos	20
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. Badajo con cable de seguridad inútil en caso de rotura, atado con cuerdas, tiras de cuero, tiras plásticas...
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana hace necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. Por último, se debería de cambiar electromazo por otro monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-07-2020

Nombre	Santísimo Cristo del Buen Suceso (4)
Localización	Torre de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 116 Borde 12 Altura del bronce 95 Peso aproximado (en kilos)904 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1944

Descripción	La campana tiene seis de las asas con caras de animales, posiblemente de elefantes o parecidos. Seguidamente, en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y entre ellos tres querubines y la siguiente inscripción con el nombre del pueblo y el año de fundición: "ELDA AÑO 1944". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. También en el tercio lleva una guirnalda con motivos vegetales. En el medio tiene una cruz radiante sobre nube, una custodia y el escudo nacional rodeado por la marca de fábrica: "C ^{TRS} ROSES HERMANOS / SILLA - (VALENCIA)". En el medio pie se repite la división de cordones del tercio y entre ellos está la siguiente inscripción: "? ? ? SIENDO CURA PARROCO D. JOSE MA AMAT MARTINEZ. ? ?". Finalmente, tiene otros dos grupos de dos cordones en el pie.
Fotos	26
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. En uno de los ejes laterales tiene restos de un medio vuelo.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana hace necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. Por último, se debería de cambiar electromazo por otro monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-07-2020

Nombre	Campana de cuartos (A)
Localización	Torre del reloj
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 74 Borde 8 Altura del bronce 65 Peso aproximado (en kilos)235 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1947
Descripción	La campana tiene siete asas. Seguidamente, en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y entre ellos la siguiente inscripción: "SAN FRANCISCO DE ASIS ? ELDA 6 SEPTIEMBRE ?". También en el tercio lleva una guirnalda con motivos vegetales. En el medio aparece una cruz de calvario, el escudo de España del momento, el anagrama de Jesús y marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA) ". A continuación, en el medio pie se repite la división de cordones del tercio y entre ellos está la siguiente inscripción: "SIENDO ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO Y PROCURADOR EN CORTES D. JOSE MARTINEZ GONZALEZ ?". Por último, en el pie tiene tres cordones.

Fotos	28
Toques	Cuartos del reloj de día conjuntamente con la campana de las horas
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en la torre del reloj, colgada a una viga de hierro. Conserva la maza horaria tradicional, que está fuera de uso, y está mecanizada con electromazo monofásico.
Protección	Protección generérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-07-2020

Nombre	Campana de horas (B)
Localización	Torre del reloj
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 98 Borde 10 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)545 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1947
Descripción	La campana tiene siete asas. Seguidamente, en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y entre ellos la siguiente inscripción: "SAN JOSE ? ELDA 6 SEPTIEMBRE 1947 ?". También en el tercio lleva una guirnalda con motivos vegetales. En el medio aparece una cruz de calvario, el escudo de España del momento, una imagen de San José y marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)". A continuación, en el medio pie se repite la división de cordones del tercio y entre ellos está la siguiente inscripción: "SIENDO ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO Y PROCURADOR EN CORTES D. JOSE MARTINEZ GONZALEZ ?". Por último, en el pie tiene otros dos grupos de dos cordones.
Fotos	26
Toques	Cuartos del reloj de día conjuntamente con la campana de las horas. Horas de día, con repetición.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en la torre del reloj, colgada a una viga de hierro. Conserva la maza horaria tradicional, que está fuera de uso, y está mecanizada con electromazo monofásico.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-07-2020

Información completa: [Parroquia de Santa Ana - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-09-2026)