

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	ALBACETE
Dirección	
Edificio	Catedral de San Juan

Campanas desaparecidas

Nombre	La de los Ángeles
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	18-02-2016

Nombre	La Sardinera
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	18-02-2016

Nombre	La de la Plaza
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg

Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	18-02-2016

Nombre	La Maior
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	18-02-2016

Campanas actuales

Nombre	San Francisco de Sales (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 65 Borde 7 Altura del bronce 58 Peso aproximado (en kilos)159 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1947
Descripción	La campana tiene la siguiente inscripción en la parte superior: "ALBACETE AÑO 1947" En el medio hay una cruz con pedestal a la parte de afuera; a la derecha un anagrama de Jesús "JHS". A la parte interior pone "SAN / FRANCISCO / DE / SALES" y a la izquierda la marca de fábrica "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES <u>HNOS.</u> / SILLA (VALENCIA)". En el pie pone "SIENDO PARROCO ARCIPRESTE D. FRANCISCO GALVEZ # "
Fotos	33

Toques	Volteo mecánico. La instalación permite el volteo y el repique manual.
Conservación, mantenimiento	La campana ha sido dotada de yugo de madera realizado por CAMPANAS QUINTANA de Saldaña, con motor VOLTRONIC de volteo por impulsos. Como el motor no retiene en reposo, la campana oscila a merced del viento. La campana no ha sido limpiada, ni por dentro ni por fuera. El cable de seguridad del badajo no tiene retenciones a mitad de la caña, de modo que si partiese estaría dando golpes a un lado y a otro hasta romper los cables de seguridad. En nuestra primera propuesta indicábamos la conveniencia de la restitución de un yugo de madera, de acuerdo con el modelo tradicional de la diócesis, con ejes acodados, asas metidas dentro el brazo y palanca para el volteo mediante una sogá. También se sugería dotar al conjunto de motor de impulsos y de electromazo ubicados al lado contrario de la palanca. Finalmente, y por motivos acústicos, se proponía la ubicación de la altura de los ejes de las cuatro (o cinco) campanas fuera la misma de manera que las pequeñas quedaran algo más altas que las mayores, con lo que se expandiría mejor su sonido correspondiente. Sin embargo la campana ha sido dotada de un yugo de madera, de correctas proporciones, pero del modelo habitual de QUINTANA, sin relación con los tradicionales de la zona. La campana ha sido instalada más baja que las otras, de manera que es posible voltearla incluso sin sogá y sin palanca, pero esta ubicación más baja, junto con la instalación de una estructura metálica (y no de madera) tiene efectos negativos hacia la expansión sonora de las campanas más agudas.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	Sería conveniente sustituir la estructura metálica, muy correcta desde un punto de vista mecánico, por otra de madera, mucho más acorde con la resonancia del instrumento, y con los ejes de las campanas pequeñas a la misma altura de las campanas mayores, para ubicarlas más altas que aquellas y expandir mejor su sonido más agudo.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	29-08-2007

Nombre	San Juan Bautista (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde 8 Altura del bronce 72 Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1947
Descripción	La campana tiene la siguiente inscripción en la parte superior: " # SAN JUAN BAUTISTA # ALBACETE ANO 1947 # " En la parte media exterior una cruz, a la derecha la marca de fábrica "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H<u>NOS</u> · SILLA (^{VALENCIA})" En la parte interior un busto de San Juan Bautista y a la parte izquierda un Escudo de España donde pone "UNA GRANDE LIBRE". En el medio pie indica "COSTEADA POR Dña. ANTONIA MENDEZ SIENDO PARROCO ARCIPRESTE D. FRANCISCO GALVEZ # "
Fotos	35
Toques	Volteo mecánico y toque mediante electromazo exterior. La instalación permite el volteo y el repique manual.

Conservación, mantenimiento	La campana ha sido dotada de yugo de madera realizado por CAMPANAS QUINTANA de Saldaña, con motor VOLTRONIC de volteo por impulsos. También cuenta con un electromazo exterior, poco utilizado. Como el motor no retiene en reposo, la campana oscila a merced del viento. La campana no ha sido limpiada, ni por dentro ni por fuera. Como estuvo dejada ladeada en el suelo, parte del interior está cubierto por excrementos. El cable de seguridad del badajo no está pasado por uno de los ojales de la bola. Tampoco tiene retenciones a mitad de la caña, de modo que si partiese estaría dando golpes a un lado y a otro hasta romper los cables de seguridad. En nuestra primera propuesta indicábamos la conveniencia de la restitución de un yugo de madera, de acuerdo con el modelo tradicional de la diócesis, con ejes acodados, asas metidas dentro el brazo y palanca para el volteo mediante una soga. También se sugería dotar al conjunto de motor de impulsos y de electromazo ubicados al lado contrario de la palanca. Finalmente, y por motivos acústicos, se proponía la ubicación de la altura de los ejes de las cuatro (o cinco) campanas fuera la misma de manera que las pequeñas quedaran algo más altas que las mayores, con lo que se expandiría mejor su sonido correspondiente. Sin embargo la campana ha sido dotada de un yugo de madera, de correctas proporciones, pero del modelo habitual de QUINTANA, sin relación con los tradicionales de la zona. La campana ha sido instalada más baja que las otras, de manera que es posible voltearla incluso sin soga y sin palanca, pero esta ubicación más baja, junto con la instalación de una estructura metálica (y no de madera) tiene efectos negativos hacia la expansión sonora de las campanas más agudas.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	Sería conveniente sustituir la estructura metálica, muy correcta desde un punto de vista mecánico, por otra de madera, mucho más acorde con la resonancia del instrumento, y con los ejes de las campanas pequeñas a la misma altura de las campanas mayores, para ubicarlas más altas que aquellas y expandir mejor su sonido más agudo.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	29-08-2007

Nombre	San José (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	buena
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	18-11-2016

Nombre	San Enrique (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 102 Borde 10 Altura del bronce 87 Peso aproximado (en kilos)614 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1947
Descripción	La campana tiene la siguiente inscripción: " SAN ENRIQUE ALBACETE AÑO 1947 # " En la parte media exterior una cruz, a la derecha un Escudo de España donde pone "UNA GRANDE LIBRE". En la parte interior San Enrique y a la parte izquierda la marca de fábrica "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{nos} / SILLA (VALENCIA)". En el medio pie indica " # COSTEADA POR D ^{ña} . ANTONIA MENDEZ SIENDO PARROCO ARCIPRESTE D. FRANCISCO GÁLVEZ "
Fotos	47
Toques	Volteo y repique automáticos. La instalación permite el volteo y el repique manual.
Conservación, mantenimiento	El yugo de hierro de Rosas moderno ha sido reforzado mediante ángulos soldados, característicos de CAMPANAS QUINTANA. Ha sido dotada de un con motor VOLTRONIC de volteo por impulsos. También cuenta con un electromazo exterior. Como el motor no retiene en reposo, la campana oscila a merced del viento. La campana no ha sido limpiada, ni por dentro ni por fuera. El cable de seguridad del badajo no tiene retenciones a mitad de la caña, de modo que si partiese estaría dando golpes a un lado y a otro hasta romper los cables de seguridad.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	Se propone la restitución de un yugo de madera, de acuerdo con el modelo tradicional de la diócesis, con ejes acodados, asas metidas dentro el brazo y palanca para el volteo mediante una sogá. Las campanas deberán ser dotadas de motor de impulsos de volteo así como de un electromazo, adecuados al tamaño de la campana y ubicados en el lado contrario de la palanca de volteo. La altura de los ejes de las cuatro (o cinco) campanas será la misma de manera que las pequeñas quedarán algo más altas que las mayores, con lo que se expandirá mejor su sonido correspondiente.
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	13-10-2016

Nombre	María de los Llanos (5)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 125 Borde 13 Altura del bronce 103 Peso aproximado (en kilos)1131 kg

Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1947
Descripción	La campana tiene la siguiente inscripción: " ALBACETE AÑO 1947 # " En la parte media exterior una cruz, a la derecha un monograma de María. En la parte interior dice "MARIA DE LOS LLANOS" y a la parte izquierda la marca de fábrica rodeando un escudo de España "CTRS. ROSES HERMANOS / SILLA ~(VALENCIA)". En el medio pie indica " # COSTEADA POR D ^{ÑA} . ANTONIA MENDEZ SIENDO PARROCO ARCIPRESTE D. FRANCISCO GALVEZ ". Las asas tienen forma de cabezas de elefantes.
Fotos	42
Toques	Volteo y repique automáticos. La instalación permite el volteo y el repique manual.
Conservación, mantenimiento	El yugo de hierro de Rosas moderno ha sido reforzado mediante ángulos soldados, característicos de CAMPANAS QUINTANA. Ha sido dotada de un con motor VOLTRONIC de volteo por impulsos. También cuenta con un electromazo exterior. Como el motor no retiene en reposo, la campana oscila a merced del viento. La campana no ha sido limpiada, ni por dentro ni por fuera. El cable de seguridad del badajo no tiene retenciones a mitad de la caña, de modo que si partiese estaría dando golpes a un lado y a otro hasta romper los cables de seguridad.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	Se propone la restitución de un yugo de madera, de acuerdo con el modelo tradicional de la diócesis, con ejes acodados, asas metidas dentro el brazo y palanca para el volteo mediante una sogá. Las campanas deberán ser dotadas de motor de impulsos de volteo así como de un electromazo, adecuados al tamaño de la campana y ubicados en el lado contrario de la palanca de volteo. La altura de los ejes de las cuatro (o cinco) campanas será la misma de manera que las pequeñas quedarán algo más altas que las mayores, con lo que se expandirá mejor su sonido correspondiente.
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	13-10-2016

Información completa: [Catedral de San Juan - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (29-08-2026)