

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	LOS MONTESINOS
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora del Pilar

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>San José (1)</b>
<b>Localización</b>	Sala de las Campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 56   Borde 5   Altura del bronce 46   Peso aproximado (en kilos)102 kg
<b>Fundidor</b>	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
<b>Año fundición</b>	2000
<b>Descripción</b>	La campana tiene en primer lugar esta inscripción en el tercio: "SAN JOSE". En ella indica la advocación a la que está dedicada. Seguidamente, en el medio, tiene la marca del instalador (ya que el fundidor es Hermanos Portilla): "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". También en el medio tiene esta inscripción: "DONADA POR EL PUEBLO DE LOS MONTESINOS A SU / PARROQUIA / SIENDO CURA PARROCO D. MIGUEL ANGEL SCHILLER / VILLALTA / AÑO SANTO DE LA REDENCION / ABRIL DEL AÑO 2000". En ella indica que la campana fue donada por los vecinos del pueblo, el párroco que estaba al frente de la parroquia en ese año y una inscripción alusiva al año en que fue fundida. La inscripción indica que se hizo en el Año Jubilar del 2000, en el que se conmemoraba el segundo milenio del nacimiento de Cristo y que fue convocado por el Papa San Juan Pablo II.
<b>Fotos</b>	9
<b>Toques</b>	Voltea y repica de forma automática.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Cuenta con yugo de hierro que sigue el perfil tradicional de los yugos de madera valencianos y está mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	El yugo de hierro actual se debe renovar por otro de madera que siga el perfil del yugo de la campana mayor.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	31-12-2015

<b>Nombre</b>	<b>Maria del Pilar (2)</b>
<b>Localización</b>	Sala de las campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 77   Borde 7   Altura del bronce 65   Peso aproximado (en kilos)264 kg

<b>Fundidor</b>	ROSAS E HIJOS, LORENZO
<b>Año fundición</b>	1890
<b>Descripción</b>	La campana tiene la siguiente inscripción en el tercio: "MONTESINOS MARIA DEL PILAR AÑO 1890". En primer lugar indica el nombre del municipio, algo poco habitual en esta época y que se generalizó a partir de 1939. Seguidamente indica la advocación a la que está dedicada la campana, la titular del templo parroquial. Por último encontramos en año de la fundición. Aunque las inscripciones no indiquen el nombre del autor/es la campana podría atribuirse a la fundición de Lorenzo Rosas (o Roses) e Hijos. En primer lugar presenta el mismo tipo de letra que la campana María Joaquina de Bigastro, campana firmada por estos fundidores. También coinciden los motivos con los que componen la cruz, así como las formas de los números del año de fundición. También se la puede relacionar con la campana mayor de la iglesia parroquial de Benejúzar y otras dos situadas en la iglesia de La Marquesa de la misma localidad.
<b>Fotos</b>	15
<b>Toques</b>	Volteo y repique automático
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana está en buen estado de conservación, ubicada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Conserva el yugo de madera antiguo, con un perfil característico local y está mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	El yugo de madera debe ser conservado. Cualquier futura intervención debe considerar la restauración del yugo y sus piezas. Exclusivamente se podría cambiar por otro de similares proporciones.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	31-12-2015

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Pilar - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (05-06-2026)