

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ZARAGOZA
Dirección	Pl. del Portillo, s/n 50004
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Portillo

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 240 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1963) de refundición de dos campanas de 240 y 257 kg por una nueva de 316 kg
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 76.5 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 257 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1963) de refundición de dos campanas de 240 y 257 kg por una nueva de 316 kg
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Inmaculada (1)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)257 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1964ca
Descripción	En la zona visible de la campana, podemos ver en el tercio, el final de una inscripción muy común en campanas, que es una oración extraída de la Letanía de los Santos, entre tres cordones agrupados en uno y dos y una guirnalda con motivos vegetales y religiosos, que dice: "... TROS", que la palabra es: "NOSOTROS", y la letanía completa es: "RUEGA POR NOSOTROS". En el medio y al exterior hay un crucifijo y a un lado la marca de fábrica: "FUNDICIÓN / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA". Más abajo, en el medio pie, hay tres cordones agrupados en dos y uno. En el cuadro eléctrico de la sacristía pone Inmaculada.
Fotos	1
Toques	Ninguno
Conservación, mantenimiento	Huella del badajo. Palomina. Manchas de óxido
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	06-10-2016

Nombre	Lourdes (2)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80.8 Borde 9 Altura del bronce 65 Peso aproximado (en kilos)305 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1964ca

Descripción	La campana está decorada en el tercio con cuatro cordones asociados de dos en dos y una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. En el medio y al exterior tiene un crucifijo. A un lado dispone de la marca de fábrica, elemento habitual entre las campanas industriales: “FUNDICIÓN / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA. 27 / VALENCIA”. Al otro lado una imagen en relieve de la Virgen con el Niño. Al interior hay una breve inscripción incisa: “NTRA SRA DE LOURDES”. En el medio pie hay cuatro cordones, uno es más grueso. La campana ya estaba fundida antes de ser encargada, es frecuente como en este caso, cuando las inscripciones son incisas y falta de referencias como el año de fundición.
Fotos	13
Toques	Ninguno
Conservación, mantenimiento	Huella del badajo. Palomina
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	05-10-2016

Nombre	María del Pilar (3)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 94.8 Borde 10 Altura del bronce 81 Peso aproximado (en kilos)493 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1964
Descripción	La campana tiene en el tercio una sencilla inscripción, con el nombre a la que va dedicada, seguido de una oración extraída de la Letanía de los Santos, entre cuatro cordones agrupados en tres y uno y debajo una guirnalda con motivos vegetales y religiosos, que reza: “MARIA DEL PILAR RUEGA POR NOSOTROS”. En el medio y al exterior hay un crucifijo. A un lado la imagen en relieve de la Virgen del Pilar. Al otro lado la marca de fábrica, elemento habitual en campanas industriales: “FUNDICIÓN / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA”. En el medio y al interior tenemos una inscripción con el nombre de la entidad donante, el párroco que había entonces y el año de fundición, en diagonal: “DONACION DE CAJA DE AHORROS / Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA / SIENDO PARROCO D. FRANCISCO ARTAL LUESMA / AÑO 1964”. Más abajo hay cuatro cordones. En el medio pie un cordón grueso.
Fotos	24
Toques	Ninguno
Conservación, mantenimiento	Huella del badajo. Muy sucia de palomina sobre todo en la parte interior. La rejilla anti-palomas está rota entrando las palomas a voluntad.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando

Fecha	05-10-2016
--------------	------------

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Portillo - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (29-08-2026)