

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SOT DE CHERA
Dirección	
Edificio	San Sebastián

Campanas actuales

Nombre	Nuestra Señora de la Asunción (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 43 Borde 4 Altura del bronce 32 Peso aproximado (en kilos)46 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1976
Descripción	La campana dispone de asas simples y en el tercio lleva dos grupos de dos cordones. Entre estos dispone de una sencilla inscripción con la advocación a la que está dedicada: "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION". En el medio lleva una cruz latina y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". También en el medio aparece esta inscripción: "A EXPENSAS DEL AYUNTAMIENTO / SIENDO ALCALDE D. RECESVINTO / CORACHAN Y CURA PARROCO / D. VICENTE LOPEZ / AÑO 1976". Por último, en el medio pie hay un grupo de dos cordones y otro cordón suelto.
Fotos	14
Toques	Volteo continuo.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es regular. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana con yugo de hierro y obsoleta mecanización hacen necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	30-01-2021

Nombre	San Sebastián (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 7 Altura del bronce 44 Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR

Año fundición	1976
Descripción	La campana tiene siete cordones en el tercio y una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. Entre los cordones tiene esta inscripción, copiada de la anterior campana: "SAN SEBASTIAN AÑO 1.783". En el medio tiene un crucifijo, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y esta inscripción: "REFUNDIDA POR LA PARROQUIA / AÑO 1.976". También lleva la marca de fábrica: "FUNDICION / DE SALVADOR MANCLÚS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". En medio pie tiene tres cordones y uno más grueso.
Fotos	16
Toques	Volteo y repique automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es regular. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana con yugo de hierro y obsoleta mecanización hacen necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. También se debe de instalar un electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	30-01-2021

Nombre	Maria de los Dolores (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 63 Borde 7 Altura del bronce 48 Peso aproximado (en kilos) 145 kg
Fundidor	PALACIOS, PEDRO
Año fundición	1881
Descripción	La campana tiene varias decoraciones vegetales sueltas en el hombro. En el medio presenta cuatro cordones, agrupados de dos en dos, entre los cuales tiene esta sencilla inscripción: "MARIA?DE?LOS?DOLORES?AÑO?1881". En ella se indica la advocación de la campana y el año de fundición. El espacio que deja libre el texto está ocupado por una guirnalda con triángulos decorados. En el medio tiene dos cordones, una cruz y repite por dos veces un jarrón con flores y un pájaro. Tiene otro pájaro, una serpiente y una cartela con el nombre del fundidor: "FUNDIDOR/ PEDRO/PALACIOS". En el medio pie presenta cuatro cordones y una cartela con triángulos decorados.
Fotos	26
Toques	Repique y volteo automático. Toca las horas.

Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es regular. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana con yugo de hierro y obsoleta mecanización hacen necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	30-01-2021

Nombre	San Roque (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 9 Altura del bronce 55 Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1976
Descripción	La campana tiene cuatro cordones en el tercio y una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. Entre los cordones tiene esta inscripción, copiada de la anterior campana: "SAN ROQUE AÑO 1.783". En el medio tiene un crucifijo, una custodia y esta inscripción: "REFUNDIDA POR EL AYUNTAMIENTO / DE SOT DE CHERA AÑO 1.976". También lleva la marca de fábrica: "FUNDICION / DE SALVADOR MANCLÚS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
Fotos	12
Toques	Volteo y repique automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es regular. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana con yugo de hierro y obsoleta mecanización hacen necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. También se debe de instalar un electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan

Fecha	30-01-2021
--------------	------------

Información completa: [San Sebastián - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (29-06-2026)