

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	LA RIOJA
Municipio	ZORRAQUÍN
Dirección	
Edificio	Iglesia Parroquial de San Esteban

Campanas desaparecidas

Nombre	Santa Lucía (Refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 92 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)451 kg
Fundidor	PEÑA, FRANCISCO
Año fundición	1900
Descripción	
Fotos	12
Toques	
Conservación, mantenimiento	Rajada, le falta un gran trozo de bronce del que una parte se encuentra en el campanario. Yugo de madera de roble original de la campana con la forma típica de la zona en buen estado.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ABAJO MONGE, Gonzalo
Fecha	25-08-2010

Campanas actuales

Nombre	San José (el campanillo)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 51 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)77 kg
Fundidor	PEÑA, FRANCISCO
Año fundición	1902
Descripción	- La campana tiene una sencilla epigrafía en la que dice "SANCTE JOSEPH ORA PRO NOBIS 1902"
Fotos	19
Toques	
Conservación, mantenimiento	En perfecto estado de conservación

Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ABAJO MONGE, Gonzalo
Fecha	25-08-2010

Nombre	Maria (La Dominguera)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 64 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)152 kg
Fundidor	
Año fundición	1772
Descripción	- La campana tiene una sencilla epigrafía en el tercio en la que dice: "MARIA Jesus AÑO 1772"
Fotos	18
Toques	- Volteos para las llamadas a misa los domingos (1ª y 3ª) - Repique para el toque de las horas - Repique junto con el resto para el toque de difuntos
Conservación, mantenimiento	buen estado de conservación
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ABAJO MONGE, Gonzalo
Fecha	25-08-2010

Nombre	Santa Lucia (La Mediana)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 91 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)436 kg
Fundidor	PEÑA, FRANCISCO
Año fundición	1902
Descripción	
Fotos	20
Toques	
Conservación, mantenimiento	campana rajada. Campana con importantes defectos de fundición internos. Puede sustituirse en caso de rotura y tras ser documentada, siempre que se sustituya por una campana similar, de forma romana que mantenga la instalación tradicional.
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	San Vitores (La Garbancera)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 104 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)651 kg
Fundidor	PORTILLA, ABEL (GAJANO)
Año fundición	2016
Descripción	La campana, refundida de la campana mayor anterior, tiene una sencilla epigrafía en donde dice: SAN VITORES * ZORRAQUIN * AÑO 1900 2016 * SE REFUNDIO ESTA CAMPANA SIENDO PARROCO D. DESIRE KIZUNGU MULINGA Y ALCALDE D. JOSE ANGEL CAPELLAN MARIN * FUERON PADRINOS D. GONZALO ABAJO MONGE Y D. RODOLFO VALGAÑON MATEO. - Se decidió modificar esta campana al refundirla, tanto en su tamaño, haciendose mas grande para que su sonido se diferenciase claramente de la otra campana romana , asi como su epigrafía, la cual era identica a la campana numero 3 de este templo "la mediana". Se dedico al patron de la localidad "San Vitores", para que asi ambos santos tuviesen dedicadas una campana cada uno y en ella se incluyo ademas el nombre del parroco, el del alcalde puesto que el ayuntamiento tambien colaboro economicamente en esta campana, y el nombre de los padrinos que hicieron posible esta restauracion.
Fotos	8
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Iglesia Parroquial de San Esteban - \(LA RIOJA\)](#)

PDF (18-09-2026)