

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CASTELLOTE
Dirección	
Edificio	Iglesia de San Marcos de Las Planas de Castellote

Campanas actuales

Nombre	María del Carmen, la Pequeña (1)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 49 Borde 5 Altura del bronce 42 Peso aproximado (en kilos)68 kg
Fundidor	ROSES, RAMÓN
Año fundición	1813
Descripción	Cuenta con la siguiente inscripción en español en el tercio: "MARI#DELCARMEN # ANO # 1813". Esta correctamente escrita seria: "MARIA DEL CARMEN AÑO 1813". En ella indica la advocación a la que está dedicada, la Virgen del Carmen, y el año en el que fue fundida.
Fotos	11
Toques	Repica y bandea automáticamente.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos con yugo de hierro y mecanizada con motor de bandeo por impulsos y electromazo monofásico. Dispone de badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Protección	El yugo actual de hierro no tiene ninguna vinculación con la tradición local ni favorece la correcta conservación de la campana. Por este motivo se debería cambiar por otro de madera, que responda al perfil tradicional local. Del mismo modo sería recomendable que el badajo fuese como el original.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	19-09-2015

Nombre	San Marcos, la Grande (2)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 6 Altura del bronce 51 Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	ROSES, RAMÓN
Año fundición	1813

Descripción	En primer lugar cuenta con la siguiente inscripción en el tercio, en latín y con algunos errores: "S#MARCO#ORAPRNOBIS". Correctamente escrita sería: "SANCTE MARCE ORA PRO NOBIS". Esta puede traducirse como: SAN MARCOS RUEGA POR NOSOTROS". En ella incluye una súplica a San Marcos, titular del templo parroquial, cuyo origen se encuentra en la Letanía de los Santos. Esta es una de las súplicas más solemnes de la Iglesia, cantada en determinadas celebraciones litúrgicas y en momentos de especial necesidad. En el medio indica el nombre del fundidor: "RAMON / ROSES / ME Y ZO / AN 1813". Correctamente sería: "RAMON ROSES ME HIZO AÑO 1813".
Fotos	10
Toques	Repica y bandea automáticamente. Toca las horas.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos con yugo de hierro y mecanizada con motor de bandeo por impulsos y electromazo monofásico. Dispone de badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un edificio protegido.
Propuestas	El yugo actual de hierro no tiene ninguna vinculación con la tradición local ni favorece la correcta conservación de la campana. Por este motivo se debería cambiar por otro de madera, que responda al perfil tradicional local. Del mismo modo sería recomendable que el badajo fuese como el original.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	19-09-2015

Información completa: [Iglesia de San Marcos de Las Planas de Castellote - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (07-08-2026)