

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	VILLARLUENGO
Dirección	
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción

Campanas desaparecidas

Nombre	María de la Asunción (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1952
Descripción	Esta campana contaba con las siguientes inscripciones: "MARIA DE LA ASUNCION / VILLARLUENGO / DONADA POR D. ANGEL ALLOZA BENEYTO/ E HIJOS DEL PUEBLO EN 1952"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	María del Pilar, el Campano (1)
Localización	Campanario Derecho
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 35 Borde 3 Altura del bronce 32 Peso aproximado (en kilos)25 kg
Fundidor	DE ARGOS, ANTONIO
Año fundición	1794
Descripción	La campana cuenta con la siguiente inscripción en el tercio: "# S#MARIA DE PILARI ORA PRO NOBIS". La inscripción nos sugiere unas dudas sobre si está únicamente en latín, en cuyo caso correctamente sería: "SANCTA MARIA PILARII ORA PRO NOBIS". Otra interpretación de la inscripción podría considerar que utiliza el latín y el español, de este modo sería: "SANTA MARIA DEL PILAR ORA PRO NOBIS". La súplica "ORA PRO NOBIS" se puede traducir como "RUEGA POR NOSOTROS" y procede de la Letanía de los Santos, una de las súplicas más solemnes de la Iglesia, cantada en determinadas celebraciones y rituales de protección. En el medio indica en año en que fue fundida, rodeado por unas flores: "1794".

Fotos	11
Toques	No se toca.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, instalado en uno de los vanos de la Sala de las Campanas del Campanario Derecho. Conserva la instalación tradicional, con el yugo de madera y su badajo, así como los herrajes. Estos son posteriores a la fundición de la campana, seguramente ya del siglo XX.
Protección	Protección genérica por estar en un BIC declarado.
Propuestas	El yugo de madera debe ser tratado para evitar el desgaste causado por su continuada exposición a los agentes climáticos. En caso de mecanización se debería instalar un motor de bandeo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	20-09-2015

Nombre	María de la Asunción (2)
Localización	Campanario Derecho
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde 10 Altura del bronce 67 Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1972
Descripción	En primer lugar cuenta con la siguiente inscripción en el tercio, que indica la advocación a la que está dedicada la campana: "MARIA DE LA ASUNCION". A continuación tiene la siguiente inscripción en el medio: "VILLARLUENGO / DONADA POR D. ANGEL ALLOZA BENEYTO/ E HIJOS DEL PUEBLO EN 1952 / REFUNDIDA EN 1972 A CARGO DEL AYUNTAMIENTO / SIENDO CURA PARROCO D. SIMON DOMINGO CELMA". Esta se puede dividir en dos partes. En la primera reproduce las inscripciones de la antigua campana (con el nombre del pueblo, los donantes y la fecha de fundición) y en la segunda añade que se refundió en 1972 por el Ayuntamiento de Villarluengo y además el nombre del párroco que estaba al frente de la parroquia en ese año. Por último cuenta con la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
Fotos	13
Toques	Bandea automáticamente. Repica manualmente desde los pies de la torre.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas del Campanario Derecho. El yugo es de hierro, modelo de la casa Manclús. Cuenta con un motor de bandeo continuo y un mazo exterior manual para repicar desde los pies de la torre. Cuenta con badajo atado con cuero.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	La campana cuenta con una instalación que nada tiene que ver con la tradición local, por lo que debe ser restaurada. En primer lugar se debe bajar la campana de la torre para limpiarla por dentro y por fuera, de modo que recupere la sonoridad original. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera, que en este caso podría tomar como modelo el del Campano, siguiendo de este modo la tradición local. Por último se podría mecanizar con motor de bandeo por impulsos y electromazo monofásico, que reproduzcan los toques tradicionales y permitan tocar manualmente la campana.

Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	20-09-2015

Nombre	Sta. Bárbara, de las Horas (A)
Localización	Torre Izquierda
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 64 Borde 8,5 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)152 kg
Fundidor	
Año fundición	1850ca
Descripción	
Fotos	11
Toques	
Conservación, mantenimiento	Bueno.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	NAVARRO CONESA, Luis Miguel
Fecha	14-12-1999

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (22-06-2026)