

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	COSUENDA
<b>Dirección</b>	Pl. de la Iglesia, 2 50409
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>Antonio (1)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 53.5   Borde 5.5   Altura del bronce 44   Peso aproximado (en kilos)89 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1960ca
<b>Descripción</b>	La campana tiene en el tercio cuatro cordones agrupados de dos en dos. En el medio y al exterior lleva una cruz. A un lado dispone de la marca la fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: “FUNDICIÓN / DE / SALVADOR MANCLUS / C INDUSTRIAS 27 / VALENCIA”. Al otro lado, en alto relieve, la imagen de la Virgen con el Niño. Al interior una inscripción incisa con el nombre de Antonio, seguido de los nombres del sacerdote y alcalde que había en aquel momento: “ANTONIO / SIENDO CURA PARROCO / D. FRANCISCO MUÑOZ / ALCALDE D. FERMIN GUTIERREZ”. En el medio pie hay cinco cordones agrupados en cuatro y uno.
<b>Fotos</b>	9
<b>Toques</b>	Ninguno
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Huella del badajo y electromazo. Muy sucia de palomina. Yugo con óxido
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
<b>Fecha</b>	09-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>Santa Bárbara (2)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 54.4   Borde 5.5   Altura del bronce 45   Peso aproximado (en kilos)93 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1793

<b>Descripción</b>	La campana tiene en el hombro un cordón y una cenefa. En el tercio hay una sencilla inscripción en latín, dedicada a una santa que es patrona de mineros y artilleros, seguido de una popular oración extraída de la Letanía de los Santos, con el año de fundición, seguido de una pequeña cenefa, entre cuatro cordones planos agrupados de dos en dos y una guirnalda con motivos vegetales, que reza: “SA?CTA BARBARA ORA PRO?OBIS A?O I793, (pequeña cenefa)”. La letanía debe de ser por separado: “ORA PRO ?OBIS”, o sea: “RUEGA POR NOSOTROS”. En el año, la I mayúscula en sustitución del 1, muy utilizado entre los siglos XVII hasta bien avanzado el XIX. Traducido y escrito en la actualidad, sería: “SANTA BARBARA RUEGA POR NOSOTROS, AÑO 1793. En el medio y al exterior dispone de una cruz con cuatro clavos sobre pedestal. En el medio pie hay tres cordones planos.
<b>Fotos</b>	12
<b>Toques</b>	Ángelus. Cuartos del reloj
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Huella del badajo y electromazo. Canto picado. Muy sucia de palomina
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
<b>Fecha</b>	09-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>Jesús, María, José (3)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 92   Borde 9   Altura del bronce 73   Peso aproximado (en kilos)451 kg
<b>Fundidor</b>	COLINAS, LOS (SIGÜENZA)
<b>Año fundición</b>	1911
<b>Descripción</b>	Por lo que se pudo documentar, tanto por el exceso de palomina como por una reja metálica fija, tenemos en el tercio, parte de una inscripción en latín, dedicada a las tres personas de la Sagrada Familia, muy habitual en inscripciones de campanas, desde el siglo XVII, hasta bien entrado el XX, entre varios codones y una cenefa que dice: “JHS MARIA JOSEIH...”. Que se traduce en: "JESUS MARIA JOSE...". En el medio y al exterior lleva una cruz sobre pedestal. Al interior aparece una inscripción, dentro de un marco muy decorado, con la marca de fábrica y los nombres del párroco y alcalde que había en aquel tiempo, seguido del año de fundición, que dice: “SE FUNDIO EN /... POR LOS / COLINAS SIENDO PAR / ROCO EL Dr D JOSE M. / GIL Y ALCALDE D PE / DRO LORENTE AÑO 1911”. Escrito sin la dificultad de los pegotes de excrementos y todo seguido, viene a ser: “SE FUNDIO EN SIGUENZA POR LOS COLINAS SIENDO PARROCO EL Dr D JOSE M. GIL Y ALCALDE D PEDRO LORENTE AÑO 1911”. En el medio pie tres cordones y más abajo, en el pie, una cenefa y otros tres cordones.
<b>Fotos</b>	9
<b>Toques</b>	Toques litúrgicos todos automáticos
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Huella del badajo y electromazo. Mucha palomina en la cara interna
<b>Protección</b>	

<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
<b>Fecha</b>	09-02-2017

<b>Nombre</b>	<b>María de los Ángeles (4)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 113   Borde 11   Altura del bronce 94.5   Peso aproximado (en kilos)835 kg
<b>Fundidor</b>	COLINAS, LOS (SIGÜENZA)
<b>Año fundición</b>	1911
<b>Descripción</b>	<p>Por lo que se pudo documentar, de similares características en cuanto a sujeción que la campana menor del mismo autor, tanto por el exceso de palomina como por una reja metálica fija, tenemos en el tercio una inscripción dedicada a la titular del templo, que también acompaña con los nombres de dos santas, entre varios codones y una cenefa con motivos vegetales y religiosos, que reza: "MARIA DE LOS ANGELES BARBARA BERNABEA". En el medio y al exterior lleva una cruz sobre pedestal. Al interior hay una inscripción, dentro de un marco decorado, con el lugar donde se fundió, el autor y los nombres del párroco y alcalde que había en aquella época, seguido del año de fundición, que dice: "SE FUNDIO EN SIGUENZA / POR LOS COLINAS SIEN / DO PARROCO EL Dr D JO / SE M. GIL Y ALCALDE / D PEDRO LORENTE AÑO / 1911". Escrito todo seguido sería: "SE FUNDIO EN SIGUENZA POR LOS COLINAS SIENDO PARROCO EL Dr D JOSE M. GIL Y ALCALDE D PEDRO LORENTE AÑO 1911". En el medio pie tres cordones y más abajo, en el pie, decorado con una cenefa entre dos cordones.</p>
<b>Fotos</b>	12
<b>Toques</b>	Horas y otros toques litúrgicos, todos automáticos
<b>Conservación, mantenimiento</b>	(03) Fuerte golpe. Huella del badajo. Palomina
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
<b>Fecha</b>	09-02-2017

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (10-07-2026)