

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	CHESTE
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Ermita de la Virgen de la Soledad Gloriosa

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>Maria (1)</b>
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 26   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)10 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1700ca
<b>Descripción</b>	La campana tiene la siguiente inscripción en el tercio, situada entre cordones: "? AVE MARIA ? GRACIA PLENA". Este breve texto aparece en el pasaje de la Anunciación que narra el evangelista San Lucas (Lc 1, 28). En concreto es parte de la salutación que el arcángel Gabriel dirige a María y que dice así: "AVE GRATIA PLENA DOMINUS TECUM". Su traducción al español sería: "ALÉGRATE LLENA DE GRACIA EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO". El nombre de María no aparece en el fragmento, pero sí es habitual en las inscripciones, seguramente por influencia de la oración del Ave María que empieza con estas palabras del arcángel. Seguidamente tiene una cruz con las Arma Christi y un anagrama de Jesús. Presenta varios cordones agrupados en el medio, medio pie y pie.
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	Volteo para el Ángelus y el culto de la ermita.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está instalada en uno de los vanos de la espadaña con yugo de hierro de la fundición Roses y mecanizada con motor de volteo continuo. Tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que se propone su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local y el motor se debe de sustituir por uno de impulsos.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	27-12-2020

<b>Nombre</b>	<b>Maria del Carmen de la Soledad (2)</b>
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 39   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)34 kg

<b>Fundidor</b>	ROSES, HERMANOS
<b>Año fundición</b>	1920
<b>Descripción</b>	La campana tiene una cenefa con flores en el tercio, situada entre cordones. En el medio tiene una cruz con flores, dos flores sueltas y el monograma de María. Seguidamente dispone de otra inscripción con el nombre de la campana y el año de fundición: "MARIA DEL CARMEN DE LA SOLEDAD AÑO 1920". Finalmente, en el medio pie, tiene varios cordones y otra cenefa con flores. Las flores, el tipo de letra y el monograma de María se han documentado en otras campanas de la misma época y permiten atribuir la pieza a la fundición de Roses Hermanos de Valencia.
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	Volteo para el Ángelus y el culto de la ermita.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está instalada en uno de los vanos de la espadaña con yugo de hierro de la fundición Roses y mecanizada con motor de volteo continuo. Tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que se propone su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local y el motor se debe de sustituir por uno de impulsos.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	27-12-2020

Información completa: [Ermita de la Virgen de la Soledad Gloriosa - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (09-07-2026)