

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	BALLOBAR
Dirección	
Edificio	Ermita de la Mare de Déu del Loreto

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 16 Borde 2 Altura del bronce 14 Peso aproximado (en kilos)2 kg
Fundidor	
Año fundición	1940ca
Descripción	Anepígrafa.
Fotos	4
Toques	Bandeo con la otra campana.
Conservación, mantenimiento	La campana está situada en una ubicación sin duda singular, sobre el cabezal del yugo de la campana mayor. Su instalación, para campana de volteo, hace pensar que se planteó para que voltara al mismo tiempo que la campana mayor.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	Por seguridad se debería de retirar la campana del lugar que ocupa y sería más conveniente situarla en otro espacio o dentro de la ermita.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ ENGRA, Antoni, SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	29-06-2017

Nombre	Virgen del Loreto y San Roque (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 45 Borde 5 Altura del bronce 37 Peso aproximado (en kilos)53 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS
Año fundición	1995
Descripción	La campana tiene varios cordones en el tercio. Seguidamente, presenta esta inscripción en el medio: "SAN ROQUE / AÑO 1995". En el medio pie tiene incisa esta otra inscripción: "VIRGEN DE LORETO". Por último, en el pie, dispone de la marca de fábrica: "PORTILLA H ^{NOS} LTDA / PORTILLA / SANTANDER (ESPAÑA)".
Fotos	8
Toques	Volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en la espadaña con yugo de hierro de la fundición de los Portilla de Santander y mecanizada con motor de bandeo por impulsos. Tiene badajo atado pero no reforzado con cable de seguridad. En su parte superior tiene soldada una estructura que sirve para permitir el volteo de la campana pequeña.

Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello sería necesario bajarla de la espadaña y limpiarla por dentro y por fuera, de forma que recupere la sonoridad original. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional similar al de otras localidades cercanas (la misma iglesia parroquial de Ballobar por ejemplo). El badajo debe de reforzarse con un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ ENGRA, Antoni, SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	29-06-2017

Información completa: [Ermita de la Mare de Déu del Loreto - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (08-06-2026)