

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	POTRIES
Edifici	Parròquia dels Sants Joans
Direcció	
Coordenades	38.9154154 -0.194607811
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Construcció de dos cossos d'escassa alçària, amb una segona altura, de les campanes, de pedra i remat de barana amb boles. El primer cos combina la maçoneria del mur amb els carreus als angles i una senzilla motllura el separa del segon cos. Aquest és tot de carreus i té una finestra amb arc de mig punt per cadascuna de les cares. A la part superior hi ha una senzilla motllura i el conjunt està rematat per una balustrada amb pinacles.
Campanes	Entre els anys 1940 i 1941 la foneria Hermanos Roses de Silla (València) va fondre un conjunt de tres campanes. D'aquestes es conserva la xicoteta, dedicada a Sant Blai, i la gran, dedicada al Crist de l'Agonia. L'any 1989 la foneria Manclús va refondre la campana mitjana, dedicada a Sant Josep.
Fotos	14
Tocs actuals de campanes	Repic i volteig automàtic de les campanes.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del campanar és bo. Les tres campanes estan instal·lades a tres de les finestres del segon cos amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzades amb motor de vol continu i electromalls monofàsics. Es conserven encara els martells manuals, instal·lats durant la primera mecanització. Les campanes disposen de batall lligat i dotat amb cable de seguret.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de les campanes litúrgiques ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. Les campanes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Els motors de vol continu s'han de canviar per altres d'impuls que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar.
Autors de la documentació	OSA MILLÁN, Sergio
Data	24-12-2020

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
--------------	---------	---------	----------	------------------	-----

Sala de campanes	Sant Blai (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1941	66	166
Sala de campanes	Sant Josep (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1989	72	216
Sala de campanes	Santíssim Crist de l'Agonia (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	84	343

Información completa: [Parròquia dels Sants Joans - POTRIES \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (16-05-2026)