

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	VALDELINARES
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves
Dirección	
Coordenadas	40.3914997 -0.6055407
Protección	
Descripción	La parroquia cuenta con campanario, de planta cuadrada y dos cuerpos, ubicado junto a la fachada principal. El material utilizado en su construcción es la piedra sin tallar (mampostería), mientras que reserva los sillares para las esquinas, arcos y algunos elementos decorativos. Apenas presenta decoración, tan solo unas molduras separando los cuerpos y la cornisa que remata el segundo cuerpo. En el primero encontramos la esfera del reloj, mientras que el segundo cuenta con cuatro vanos para las campanas. La torre está rematada por una cubierta a cuatro aguas y cuenta con pararrayos en su parte alta.
Campanas	Cuenta con dos campanas. La menor está dedicada a las Santas Águeda y Lucía, y es la refundida por Portilla en 1998. La dedicación no es casual, ya que en la sociedad tradicional ambas santas eran especialmente invocadas como protectoras frente a tormentas, pedriscos y otros males atmosféricos, por lo que la dedicación a ellas era una forma de implorar su protección. La mayor está dedicada a la Virgen de las Nieves, titular del templo parroquial. Fue fundida en el año 1914, seguramente por Vicente Domingo Roses de Atzeneta d'Albaida (Valencia), que a principios del siglo XX abrió una fundición en la ciudad de Valencia. Las decoraciones de la campana son iguales a otras campanas hechas por este fundidor y con su marca de fábrica.
Fotos	7
Toques actuales de campanas	Las dos campanas pueden bandear y repicar automáticamente. Apenas se utilizan.
Conservación, mantenimiento	La torre se encuentra en un buen estado de conservación, aunque hay excrementos de aves que entran al interior del campanario. Las dos campanas están instaladas en los vanos de la Sala de las Campanas con yugo de hierro y cuentan con motor de volteo continuo y electromazo monofásico para el toque automático. Puesto que la instalación actual no tiene nada que ver con el estado tradicional de las campanas, se debería proceder a su restauración. Ambas campanas se deben bajar de la torre para limpiarlas por dentro y fuera, cambiando los yugos de hierro por otros de madera de perfil tradicional local. Finalmente los motores de volteo continuo deberían ser renovados por unos de impulsos, que permitan el toque manual de las campanas y imiten el estilo tradicional de tocar.
Propuestas	
Autores de la documentación	CATALÀ i VILLAR, M ^a Pilar; RUIZ i ENGRA, Antoni
Fecha	19-08-2014

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana	ROSES ATZENETA	1957	68	179

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	Santas Águeda y Bárbara (1)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1998	71	207
Sala de las Campanas	María de las Nieves (2)	ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO	1914	88	395

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Autor	BLASCO, MANUFACTURAS
Fecha de construcción	1950ca
Descripción	Maquinaria de la empresa roquera tarraconense "Manufacturas Blasco", como muestran las marcas de fábrica (las iniciales "B") en los laterales y el frontal del chasis. De remontaje manual, se encuentra actualmente abandonada en un almacén municipal. Está en aparente buen estado, pudiendo probablemente volver a funcionar con una simple limpieza

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves - VALDELINARES \(ARAGÓN\)](#)

PDF (31-05-2026)