

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	BENAFER
<b>Edificio</b>	La Transfiguración del Señor
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	<a href="#">Santa Bárbara (1)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1948	34	23
Sala de campanas	<a href="#">Transfiguración (2)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1948ca	43	46
Sala de campanas	<a href="#">San José (3)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1948	54	91
Sala de campanas	<a href="#">Santísimo Sacramento (4)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1948	71	207

Sala de campanas	<a href="#">San Salvador (5)</a>	<a href="#">PORTILLA LINARES, MARIO (MURIEDAS)</a>	1996	100	579
------------------	----------------------------------	--	------	-----	-----

Información completa: [La Transfiguración del Señor - BENAFER \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (27-06-2026)