

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS
Edificio	Parroquia de Santiago Apóstol (Marmellar de Arriba)
Dirección	09131 Marmellar de Arriba, Burgos
Coordenadas	42.42685287080977 -3.7780201704350795
Protección	
Descripción	Es renacentista, de una nave con arcos y bóvedas estrelladas de piedra. El ábside es rectangular. La portada es clasicista, de arco de medio punto con impostas, pilastrones, pequeña hornacina vacía y remate de bolas. Y la torre es cuadrada con aleros moldurados, con seis huecos y cuatro campanas. Tiene una pila románica, de copa lisa, con una base circular moldurada. El retablo mayor es rococó, de 1789, con unos relieves de Antonio Alvitiz, de 1639. Tiene un buen pequeño retablo clasicista con relieves. Y tiene sillería coral. Sus libros parroquiales comienzan en 1549. (AMO A MI PUEBLO).
Campanas	Nos encontramos ante un conjunto (de uso litúrgico y civil), típico de campanas a lo largo y ancho de la zona, formado por dos campanas mayores (de perfil romano), y dos campanas menores.
Fotos	100
Toques actuales de campanas	Debido a la poca actividad eclesiástica y comunitaria, las campanas no son tocadas de manera frecuente. Se tocan seguramente los avisos a misa desde el interior del templo. También, está de campanero oficial Nicolás.
Conservación, mantenimiento	Las cuatro campanas tienen nuevos yugos de madera, con los mismos badajos. Dichas instalaciones no tienen los perfiles antiguos, pero la simpleza de las dimensiones actuales, puede verse reflejada no exactamente igual, en otros campanarios del municipio, y del próximo Valle de Santibáñez. Por tanto: siguen siendo instalaciones tradicionales, no de la manera tan exótica como lo fue en su día. El suelo del campanario parece haber sido restaurado, al igual que el tejado.
Propuestas	Para una conservación decente del campanario y sus campanas, se tienen que realizar limpiezas, según la disponibilidad de cualquier responsable, para eliminar los excesos de suciedad de las campanas. En caso de que se quieran instalar redes antiaves, para evitar el paso de las mismas, se deben de instalar por fuera de la torre, para proteger no solo la sala de campanas, sino también a las campanas en sí. Dicha protección deberá de permitir el volteo o movimiento de las campanas.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	07-08-2023

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

Sala de campanas	<u>Sagrada Familias (1)</u>	<u>DE BALLEÑILLA, JOSEF</u>	1800	63	145
Sala de campanas	<u>Santa Bárbara (2)</u>	<u>DE BALLEÑILLA, JOSEF</u>	1800	70.5	203
Sala de campanas	<u>Santiago Apóstol Campana de misa (3)</u>	<u>SIERRA Y PERLACIA, MAESTROS.</u>	1883	95	496
Sala de campanas	<u>Apóstol Santiago (4)</u>	<u>PÉREZ MANJÓN, JUAN (SANTA CRUZ DEL TOZO)</u>	1919	96	512

Información completa: [Parroquia de Santiago Apóstol \(Marmellar de Arriba\) - ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (24-06-2026)