

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	ALQUÀS
<b>Edifici</b>	Parròquia de la Santíssima Creu
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	39.458271 -0.452369
<b>Protecció</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Descripció</b>	Campanar de planta rectangular construït al seu primer tram amb rajola de cara-vista oberta amb tres finestres que il·luminen l'escala en la que es troben les vivendes de la parròquia; el segon tram sobreeix respecte l'anterior. Està construït a la part frontal amb rajola de cara-vista a l'igual que en el cas de l'anterior, i en els laterals amb rajola lluada i pintada de marró. La part frontal d'aquest segon tram, consta d'una gran creu metàl·lica unida a la paret i ja en la part més alta trobem la sala de campanes, en el interior de la qual hi ha tres pilastres d'obra que subjecten les dues campanes existents.
<b>Campanes</b>	
<b>Fotos</b>	17
<b>Tocs actuals de campanes</b>	Les dos campanes son tocades habitualment de manera automàtica, però la vespra i el dia de les festes més importants de la parròquia (la Mare de Déu de Lourdes, la Creu de Maig i al setembre la Santíssima Creu, a més de la processó del Diumenge de Rams que conclou en la parròquia) son tocades manualment pels Campaners d'Alaquàs.
<b>Conservació, manteniment</b>	El campanar es troba en un excel·lent estat de conservació tenint en compte que als pisos inferiors es troben les vivendes de la parròquia i que la part del campanar pròpiament dit (últim tram de les escales, terrassa d'accés a la sala de campanes i la sala de campanes) és mantesa regularment. Potser els únics aspectes negatius a destacar son la caixa de contactors, sense interruptor general per a casos d'emergència o simplement per a un toc manual més segur, i els cleவில்s a la junta entre el campanar i les pilastres que subjecten les campanes, produïts sens dubte per la vibració dels bronzes i la falta d'aïllament per part de les trujes de ferro.
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
<b>Data</b>	15-09-2013

## Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
--------------	---------	---------	----------	------------------	-----

Sala de les campanes	<a href="#">Santíssima Creu (1)</a>	<a href="#">ROSES ATZENETA</a>	1970	45	53
Sala de les campanes	<a href="#">Virgen de Lourdes (2)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1973	61	131

Información completa: [Parròquia de la Santíssima Creu - ALAQUÀS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (21-05-2026)