

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ADEMUZ
Edificio	Ermita de San Miguel de Val de Sabina
Dirección	
Coordenadas	40.0573486 -1.2424267
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	La ermita cuenta con una espadaña de hueco único de medio punto, coronando la fachada principal del edificio. Está rematada por una sencilla cruz metálica.
Campanas	Tiene una campana, fundida e instalada por la fundición Manclús en 1975.
Fotos	3
Toques actuales de campanas	La instalación permite el volteo manual de la campana.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la espadaña es bueno. La campana está instalada con yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús y dotada con cigüeñal. El badajo está atado.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la espadaña para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local, similar a los documentados en otras localidades del Rincón.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	08-07-2022

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	San Miguel (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1975	35	25

Información completa: [Ermita de San Miguel de Val de Sabina - ADEMUZ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)